

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรุป

วันที่ 05 04 2566

ทะเบียน เลข 860 091	ยี่ห้อ-รุ่น Isuzu D-max Hi	หมายเหตุ
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☐ ซ่อมบำรุงภายใน ☒ รัดจอย ☐ ระยะดูแล ☐ ซ้ำตัวเอง		
นัดลูกค้า	กำหนดเสร็จ	เสร็จจริง
เวลา	เวลา	เวลา
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า/กลาง/เบาะ ช่าง 1515 - 6446 ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 เปลี่ยนน้ำมันเกียร์ 4 8 2 เปลี่ยนขาลวใหม่ 1 เส้น (ดูสภาพเปลี่ยน) 5 10 3 6 10 ตรวจแล้ว		
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า/กลาง/เบาะ ช่าง 0750 ประเมิน เวลาเริ่มทำ 15 30 5/7/66 เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 76 40 5/7/66 1 กระทบ 5 10 2 6 11 3 7 12 4 8 ตรวจแล้ว		
แผนกสี ระดับงาน หน้า/กลาง/เบาะ สีก็ลิตร ช่าง 1515 ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 กระทบ 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12 ตรวจแล้ว		
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า/กลาง/เบาะ ช่าง 1515 + 1515 ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 ฝาปิดทองโขนกลาง (500-100) 5 10 2 ฝาปิดทองโขนกลาง (500-100) 4 10 ตรวจแล้ว		
แผนกขัด ระดับงาน หน้า/กลาง/เบาะ ช่าง 1515 ประเมิน เวลาเริ่มทำ 12.00 เวลาหยุดทำ 14.00 เวลาจบงาน 1 จัดสิ่งรอบคัน 2 10 ตรวจแล้ว		
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า/กลาง/เบาะ ช่าง ACC ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 เปลี่ยนเบาะ 3 10 2 ล้างทำความสะอาดภายใน 4 10 ตรวจแล้ว		
อื่นๆ ระดับงาน หน้า/กลาง/เบาะ ช่าง ประเมิน 1 2 3		

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ