

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA REVO สี ขาว ทะเบียน บค 5619 ทพ. วันที่ 1/8/67


เลขโมล 89196
 แผ่นเฝ้า ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 23 ก.พ 64
☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒		
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		9000บาท
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพื้	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		2230
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช๊คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดักยี่ห้อ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			9. ยางหุ้มแพน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒		(ฝาท้าย)	13. บักกน	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒			14. พวงมาลัย (เส้น / หมวง / เสียง)	☒		ตัวคู่ 200
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า ²⁰⁰⁰ กันชนหน้าแตก
ตัวซ่อม + วัสดุ 600



ข้างขวา ^{ซ่อมล้อเหล็ก}



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

^{ซ่อมล้อเหล็ก}

^{ซ่อมล้อเหล็ก}

สภาพล้อ					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
	หน้า R	แม็คคาลิม	แม็คคาลิม	กระทะ / ขนาด			
	☐	☒	☐	กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว		☒	ซ่อมล้อ 800
	หน้า L	☐	☒	แม็คคาลิม / ขนาด 14 นิ้ว		☒	
	หลัง R	☐	☐	แม็คคาลิม / ขนาด 16 นิ้ว			
	หลัง L	☐	☐	แม็คคาลิม / ขนาด 16 นิ้ว			
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี..... ขนาด.....					
	หน้า L	ยางปี..... ขนาด.....					
	หลัง R	ยางปี..... ขนาด.....					
	หลัง L	ยางปี..... ขนาด.....					
ยางขอบกระทะ	☒	☒	☐	ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒	☒	☐	ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด	☒	☒	☐	ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่	☒	☒	☐	ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่	☐	☐	☒	ไม่มี	☒		490
แม่แรง	☒	☒	☐	ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☐	☐	☒	ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระทะ	☐	☐	☒	ไม่มี	☒		
แม็คชีโลเนอร์	☒	☒	☐	ไม่มี	☒		2300
กระจกหน้า	☒	☒	☐	ไม่มี	☒		ตรวจจากแตกเปลี่ยน+ไฟ
ใช้คฝากาย	☐	☒	☐	ไม่มี	☒		
เสาอากาศ	☒	☒	☐	ไม่มี	☒		
ไฟเบรกลูกศร	☐	☐	☒	ไม่มี	☒		