

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Nissan NAVARA AP300 สีเทา ทะเบียน ๗๖ 8196 วันที่ 29/4/69


เลขโมล 84124
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง ☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไขมัน
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอกลูก
☒ กุญแจรีโมท ☐ ดอกลูก
☐ รีโมท ☐ ดอกลูก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	5,000
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำหม้อพัก	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	200
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. แบริ่ง	☒	☐	11 มก. คง
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพัดอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อัฟ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบุพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตรีก ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	ทาน 1000 สีผิว หนึ่งข
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุ้มหมบ	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. ปัมป็น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปักนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		14. พวงมาลัย (สั่น / หมอง / เสียง)	☒	☐	กิน
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					


หมายเหตุเพิ่มเติม: ตอนเลี้ยง ซ้าย-ขวา มีเสียงดัง




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	X	
หน้า L ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 11 นิ้ว	/	X	
หลัง R ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 11 นิ้ว	/	/	มีรอย ตัดหลัง < 1,000
หลัง L ☒ แม็คเคียม ☐ แม็คเคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 11 นิ้ว	/	/	
สภาพยาง			
หน้า R ยางปี 16 ขนาด 215/65/16	/	/	ตีเปลี่ยน < 7,000
หน้า L ยางปี 16 ขนาด 215/65/16	/	/	
หลัง R ยางปี 19 ขนาด 205/16	/	/	
หลัง L ยางปี 19 ขนาด 205/16	/	/	
ยางขอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/	1,000 แตกลายจากสภาพ
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	/	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	/	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
แม็กซ์ไฮนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
กระทะหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
โซ๊คผากาย	☐ มี ☒ ไม่มี	/	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	/	ไฟท้าย + ไฟเบรกลังคาแตก < 4500