

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ... Hi Maestro สี... ทอง ทะเบียน... สง-3243 วันที่... 5/10/62
 เลขไมล์... 135,488 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภาษี ☐ ธรรมดา..... ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภาษีแบริโมท..... ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท..... ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... 13063

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐	
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒	☐		3. ไฟสปรตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐	
6. สัญญาณไฟ	☒	☐		6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐	
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐	
9. วิทยุ/MP3 ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟรีท้าย	☒	☐	
10. CD ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐	
11. DVD ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
12. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐	
13. USB ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
14. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
16. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
17. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพอก	☒	☐	
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐	
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพล้าขับ	☒	☐	
1. ไฟในถัง	☒	☐		4. รอยรั่วใช้คัท	☒	☐	
2. ไฟหน้าบด	☒	☐		5. กระจกพวงมาลัย/แลค	☒	☐	
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒	☐	
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
				9. ยางหุ้มแบริ	☒	☐	
				10. เบรก	☒	☐	
				11. เช็คอัพ	☒	☐	

ชื่อผู้ตรวจ.....
 ชื่อผู้ส่งงาน.....

สมโภชน์



YU the son



ข้างขวา

$\omega = 8000$ $1109 = 9300$
 $\Delta \omega = 2000$

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	/		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	/		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	/		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....18	ขนาด.....16		/		
	หน้า L	ยางปี.....18	ขนาด.....16		/		
	หลัง R	ยางปี.....18	ขนาด.....16		/		
	หลัง L	ยางปี.....18	ขนาด.....16		/		
ยางขอบกระຈก	☒ มี	☐ ไม่มี		/			
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		/		หน้า - L + R.	
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี		/			
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		/			
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		/			
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		/			