

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Toyota Proace 2016 สี ขาว ทะเบียน 10พข 427 วันที่ 16 ก.ย 64

เลขไมล์ 149308

เลขตัวถัง MK0KB2C0901050

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก

☒ กุญแจรีโมท ☐ ดอก

☐ รีโมท ☐ ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☒ 4WD

ประกันภัย ☒ มี ☐ ไม่มี

11 กค 2565

11/7/2565

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
-------------------	------	---------	----------	--------------	------	---------	----------

1. เบาะ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	✓ สีขาว
2. Push Start	☐ มี ☐ ไม่มี		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)	✓		
4. พวงมาลัย Multifunction	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี		
6. สัญลักระบบไฟ	✓		
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	✓		
8. Airbag	☒ มี ☒ ไม่มี		
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี		
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี		
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี		
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี		
14. Bluetooth	☒ มี ☐ ไม่มี		
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี		
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี		
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี		
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี		
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี		
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
23. กระจุกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
24. กระจุกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี		
26. Sensor	☐ มี ☒ ไม่มี		
27. กระจุกพับอัตโนมัติ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	

ระบบไฟภายในรถ			
1. ไฟในแก๊ง	✓		
2. ไฟหน้าปิด	✓		
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี		

1. ไฟหน้า	✓		
2. ไฟหรี่หน้า	✓		
3. ไฟสปอร์ตไลท์	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓		
6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี		
7. ไฟสูง	✓		
8. ไฟท้าย	✓		
9. ไฟหรี่ท้าย	✓		
10. ไฟเบรก	✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓		



ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. น้ำมันเครื่อง	900	✓	
2. น้ำมันเบรก		✓	
3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
5. น้ำมันพวงมาลัย Power		✓	
6. น้ำมันมือหัก		✓	
7. น้ำฉีดกระจก		✓	
8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		✓	
9. แบตเตอรี่		✓	
10. สายพาน		✓	
11. สภาพเครื่องยนต์		✓	

ระบบช่วงล่าง			
1. ลูกปืนล้อ	✓		
2. ลูกหมากคันชัก	✓		
3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	✓		
4. โช๊คอัพ	✓		
5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	✓		
6. เบรก			
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหุ้มแหนบ	✓		



ชื่อผู้จอง 6๑๘

ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า ถังบรรจุน้ำมันเชื้อเพลิงข้างซ้าย กระบะข้างด้านขวา ยว 1500
ปี ๒๕๕๖ 1500 สีเงิน 1500
ฝากระโปรงหน้า ยว 1500



ด้านหลัง

ข้างขวา ถังบรรจุน้ำมัน 1500
กระบะข้างด้านซ้าย ยว 1500

สภาพล้อ	หน้า R	มี	ไม่มี	หน้า L	มี	ไม่มี	หลัง R	มี	ไม่มี	หน้า R	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 20	ขนาด 265/65/17	หน้า L	ยางปี 20	ขนาด 265/65/17	หลัง R	ยางปี 20	ขนาด 265/65/17	หลัง L	ยางปี 20	ขนาด 265/65/17	
ยางขอบกระຈก		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี	
ฟิล์ม		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี	
คิ้วบังแดด		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี	
ยางอะไหล่		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี	
เครื่องมืออะไหล่		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี	
แม่แรง		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี	
ผ้าครอบดุมล้อ		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี	
ผ้าครอบกระຈก		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี	
แม่กชไลเนอร์		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี	3500
กระຈกหน้า		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี	
ใช้ผ้าห้าย		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี	
เสาอากาศ		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี	
ไฟเบรคหลังคา		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี		มี	ไม่มี	

ถัง 9000

ช่องท้าย 4800

รวม 13800