

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Toyota Proace 2016 สี ขาว ทะเบียน 10พข 427 วันที่ 16 ก.ย 64

เลขไมล์ 149308

เลขตัวถัง MKR0K84C901050925

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ขาด ☒ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☒ 4WD

ประกันภัย ☒ มี..... ☐ ไม่มี

11 ก.ด 2565



11/7/2565

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	ดำ 400			✓ สีขาว	1. ไฟหน้า				
2. Push Start	☐ มี ☐ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า				
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)				✓	3. ไฟสปอร์ตไลท์	☒ มี ☐ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction	☒ มี ☐ ไม่มี			✓	4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี			✓	5. ไฟเลี้ยวหน้า				
6. สัญญาณไฟ				✓	6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)				✓	7. ไฟสูง				
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย				
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี			✓	9. ไฟหรี่ท้าย				
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก				
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง				
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี								
14. Bluetooth	☒ มี ☐ ไม่มี								
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี								
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี								
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี								
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี								
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี								
20. ฟิล์มติดกระจก	☒ มี ☐ ไม่มี			✓					
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี								
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี			✓					
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี			✓					
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี			✓					
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี								
26. Sensor	☐ มี ☒ ไม่มี								
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☒ มี ☐ ไม่มี			✓					
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี			✓					
ระบบไฟภายในรถ					ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
1. ไฟในถัง				✓	1. น้ำมันเครื่อง	900			✓
2. ไฟหน้าปัด				✓	2. น้ำมันเบรก				✓
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
					4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
					5. น้ำมันพวงมาลัย Power				✓
					6. น้ำมันพัด				✓
					7. น้ำฉีดกระจก				✓
					8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่				✓
					9. แบตเตอรี่				✓
					10. สายพาน				✓
					11. สภาพเครื่องยนต์				✓
ระบบช่วงล่าง					ระบบช่วงล่าง				
					1. ลูกปืนล้อ				✓
					2. ลูกหมากคันชัก				✓
					3. ยางกันฝุ่นเพลาขับ				✓
					4. โช้คอัพ				✓
					5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				✓
					6. เบรก				
					7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
					9. ยางหุ้มแบริน				✓



ชื่อผู้จอง 6๑๘

ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า ถังรับละอองน้ำ 1500 ข้างซ้าย กระป๋องฉีดล้างรถ 1500
 เบาะ 1500 หลังคา 1500
 ฝากระโปรงหน้า 1500 เบาะรถ 1500



ด้านหลัง เบาะงอ 1500 ข้างขวา เบาะรถ 1500
 ฝาท้าย 1500 กระป๋องฉีดล้างรถ L 1500
 (รวมดัง) 1500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 20	ขนาด 265/65/17	☒		
	หน้า L	☐ ยางปี 20	ขนาด 265/65/17	☒		
	หลัง R	☐ ยางปี 20	ขนาด 265/65/17	☒		
	หลัง L	☐ ยางปี 20	ขนาด 265/65/17	☒		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี		☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี		☒		
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี	☒ ไม่มี		☒		3500
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ใช้คฝ้าย	☐ มี	☐ ไม่มี		☒		
เลาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี		☒		

ค่าสี 16,500
 ซ่อมทึบ 4800
 รวม 21,300