

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น MITSUBISHI MIRAGE 1.2GLX สี สีเทา ทะเบียน กม 2677 ราชบุรี วันที่ 8/8/67



เลขไมล์ 158,106
 แผ่นป้าย ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด.....
☒ ไม่ขาด 28 พ.ค. 68

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>หนังชั้นขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบวงจรและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง <u>เหลือ 9,000 km.</u>	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัด	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์ <u>ดี</u>			<u>150</u>
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์			
17. กระจุกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระจุกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (<u>ความเย็น</u> / กลิ่น)			<u>150</u>
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โช้คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี			<u>R นอน</u>	6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			<u>1,500</u>	7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแอมบ			
7. ไฟสูง	☒			10. ครีษ			
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น			
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. บั๊กนุก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม หักเกียร์น่อง (เปลี่ยน) 1,000



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี).

ข้างซ้าย



ด้านหลัง 2. กันชนหลัง (สี).

ข้างขวา

3. สปอยเลอร์หลัง (สี).

สี = 3900

งบ Δ 1560

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แบริด	☒	แบริดแต่ง	☐	กระแทก / ขนาด 14 นิ้ว
	หน้า L	☐	แบริด	☒	แบริดแต่ง	☐	กระแทก / ขนาด 14 นิ้ว
	หลัง R	☐	แบริด	☒	แบริดแต่ง	☐	กระแทก / ขนาด 14 นิ้ว
	หลัง L	☐	แบริด	☒	แบริดแต่ง	☐	กระแทก / ขนาด 14 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....	ขนาด.....	175/65R14			
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด.....	77			
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....	77			
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด.....	77			
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☐	
ฝาครอบกระดก	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☐	
แบริดซิลิโคน	☐	มี	☒	ไม่มี	☐	☐	
กระดกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	มีรอยสะเก็ดหิน
ใช้ค้ำท้าย	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	
ไฟเบรกหลังคา	☒	มี	☐	ไม่มี	☒	☐	