

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Mitsubishi Attrage 1.2 GLX สี บ๊อง ทะเบียน 7กย3666กท วันที่ 20/9/65


เลขโมล 40207
 แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขลาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง ไม่
☒ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลมเย็น ☐ ไม่ลมเย็น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพวง	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. คีปัดน้ำฝน	☒		
12. แด่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. คีบังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเวอร์			
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เกอร์โบ			
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น) <u>เสียงดัง</u>	☒		1,500.-
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญญาณไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า <u>ซ้าย/ไฟตก</u>		☒		4. ไซค์คว	☒		
2. ไฟหน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟปอร์ตล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดยล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบน			
7. ไฟสูง	☒			10. ครช			
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมพ์			
9. ไฟท้าย	☒			12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก	☒			13. บั๊ก	☒		
11. ไฟติดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หมง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						

หมายเหตุเพิ่มเติม



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)

ข้างขวา 2. ประตูหลังซ้าย (สี)
3. ฝักหลัง (เทา) (สี)



ด้านหลัง 4. กันชนหลัง (สี) (เทา)

ข้างซ้าย 5. กันชนหน้า (สี)

สี 5,000 / ยาง 1,100 x 4 /

	ด้าน	รูป	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียมแต่ง ☒	✓	กระแทก / ขนาด 14 นิ้ว
	หน้า L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียมแต่ง ☒	✓	กระแทก / ขนาด 14 นิ้ว
	หลัง R ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียมแต่ง ☒	✓	กระแทก / ขนาด 14 นิ้ว
	หลัง L ☐ แม็คเคียม ☐ แม็คเคียมแต่ง ☒	✓	กระแทก / ขนาด 14 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 18 ขนาด 175/65 R14	✓	
	หน้า L ยางปี 18 ขนาด 99	✓	
	หลัง R ยางปี 18 ขนาด 19	✓	
	หลัง L ยางปี 18 ขนาด 17	✓	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	ขนาดสีภาพ = 900
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	✓	
ฝาครอบชุดล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	✓	
ฝาครอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม็กซีไดนาเมอร์	☐ มี ☒ ไม่มี	✓	
กระดกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
โซ่ผ้าท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	✓	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ไฟฉุกเฉิน	☐ มี ☒ ไม่มี	✓	