

ใบตรวจสภาพรถสมโภชน์

วันที่ ๒๖ ก.ค. ๒๕๖๑

ทะเบียน ๙๗๐-๓๔๘๕

ยี่ห้อ-รุ่น

Revo 4 ประตู Re

สี ขาว

เลขไมล์

87,634

เลขตัวถัง.....

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท มี ไม่มี

ภาค ๓/๑๐/๖๔ ขาด ไม่ขาด

Bookservise มี ไม่มี

ประกันภัย มี ไม่มี

ระบบเกียร์ Auto Manual

ขับเคลื่อน 2WD 4WD

เชื้อเพลิง เบนซิน ดีเซล ไฮบริด

ไฟฟ้า LPG NGV

แก๊ส

ลงเล่ม ไม่ลงเล่ม

โรงงาน ไม่โรงงาน

เคยติดแก๊สตลอด(ออกแล้ว)

กุญแจ

กุญแจ.....

กุญแจรีโมท.....

รีโมทแต่ง.....

ระบบไฟ

Day Light ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟหรี่หน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟสูง ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟท้าย ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟเบรก ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟเลี้ยว ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟเต็ง ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟตัดหมอก ผ่าน ไม่ผ่าน

87,634


ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
กระจกหลัง	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
เบาะ	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
แอร์	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
แทรค	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
แร็คพวงมาลัย	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
สัญลักษณ์ไฟ	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
สภาพเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
น้ำมันเครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
ท่อไอเสีย	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
เบปต	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
สายพาน	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน


ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

<input type="checkbox"/> พวงมาลัย Mutifunction	<input type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input type="checkbox"/> Paddle shift	<input type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> Airbag	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> วิทยุ/MP3	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> CD/DVD	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> AUX	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> USB	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> Bluetooth	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input type="checkbox"/> Navi	<input type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> กล้อง	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> เชือกหัลล์ล็อก	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input type="checkbox"/> Sensor	<input type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> กระจกพับAuto	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> กระจกไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input checked="" type="checkbox"/> กระจกมองข้างไฟฟ้า	<input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input type="checkbox"/> Sunroof	<input type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ผ่าน	ไม่ผ่าน


ด้านหน้า.....




ด้านหลัง.....



ด้านขวา.....



ด้านซ้าย.....



11072 2,500

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระหะ
ยางปี..... เบอร์..... /R.....

ผ่าน ไม่ผ่าน.....
ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ล้อหน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระหะ
ยางปี..... เบอร์..... /R.....

ผ่าน ไม่ผ่าน.....
ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ล้อหลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระหะ
ยางปี..... เบอร์..... /R.....

ผ่าน ไม่ผ่าน.....
ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระหะ
ยางปี..... เบอร์..... /R.....

ผ่าน ไม่ผ่าน.....
ผ่าน ไม่ผ่าน.....

อุปกรณ์อื่นๆ

พิล์ม

มี ไม่มี

คิวบังแดด

มี ไม่มี

ยางอะไหล่

มี ไม่มี

ชุดเครื่องมือ

มี ไม่มี

แม่แรง

มี ไม่มี

ผ้าครอบดุมล้อ

มี ไม่มี

ผ้าครอบกระหะ

มี ไม่มี

แม็กไลน์เนอร์

มี ไม่มี

หมายเหตุอื่นๆ

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

ลายเซ็น