

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA Vigo Dab 300 Pre สี ดำ ทะเบียน กธ 844 ๐๗ วันที่ 3/1/66


เลขไมล์ 155293
 แผ่นเฝ้า ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 26 มีค 65
☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☐	☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. น้ำหม้อพัก	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. แบตเตอรี่	☐	☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. จินเตอร์	☒	☐	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		15. สัญลัษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพันอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
* 22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	ไม่ตั้ง (500)	2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟฟ้าภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อัพ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบุงพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☒ ไม่มี	☒	☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟเดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. ยางหุ้มแหนบ	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		* 10. ครีษ <u>ต่ำ, นิ่ง</u>	☐	☒	7,500
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บัมพ์	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปีกนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. พวงมาลัย (สั้น / น่อง / เสี่ยง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					

หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. ฝากระโปรง (สี).

2. กันชนหน้า (สี).




ข้างซ้าย 3. ตัวกันชน (สี).


4. คิ้วกันชน (สี).

5. รางหลังซ้าย (เคาะ) (สี).

6. เสา C (เคาะ) (สี).



ด้านหลัง



ข้างขวา 7. กันชน (สี).

8. หลังคา (สี).

สี 8,000.-

						ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒	แม็คคาติม	☐	แม็คคาแต่ง	☐	กระแทะ / ขนาด 17 นิ้ว	
	หน้า L	☒	แม็คคาติม	☐	แม็คคาแต่ง	☐	กระแทะ / ขนาด 17 นิ้ว	
	หลัง R	☒	แม็คคาติม	☐	แม็คคาแต่ง	☐	กระแทะ / ขนาด 17 นิ้ว	
	หลัง L	☒	แม็คคาติม	☐	แม็คคาแต่ง	☐	กระแทะ / ขนาด 17 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางบี 19	ขนาด			265/65 R17		
	หน้า L	ยางบี 19	ขนาด					
	หลัง R	ยางบี 19	ขนาด					
	หลัง L	ยางบี 19	ขนาด					
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี				
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี				
แม่แรง	☐	มี	☒	ไม่มี				
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี				
ฝาครอบกระแทะ	☐	มี	☒	ไม่มี				
แม็คคาซิลเวอร์	☒	มี	☐	ไม่มี				
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี				
ใช้คฝาท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี				
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี				
ไฟเบรกลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี				