

ใบตรวจสภาพ

รุ่น Nissan NP300 CAB 2.5E สี ส้ม ทะเบียน บธ 4723 อัญญา วันที่ 18/10/68

แผ่นโพล ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ หมด 26 ก.ค. 68
☐ ไม่หมด


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


เลขไมล์ 154,027 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>คนขับขาด</u>		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power			
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์ <u>สีชมพู</u>		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. จินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัญลักษณ์ไฟ <u>ไฟเบรกมือ</u>		☒	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน			
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก / คันส่ง	☒		
23. เข็มนิรภัย หน้า/หลัง				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
24. ชิ้นวางของในท้ายเก๋ง				4. โช้คอัพ	☒		
ระบบไฟภายนอก				5. กระบุงพวงมาลัย/แฮค	☒		
1. ไฟหน้า	☒			6. เบรก / ฝ่าเบรก / จานเบรก	☒		
2. ไฟหรี่หน้า ☐ ☐				7. ครีซ	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บัมพ์	☒		
4. ไฟแต่ง มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า ☐ ☐				10. ปีกนก	☒		
6. ไฟดักไลท์ มี ☒ ไม่มี				11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
7. ไฟสูง	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
8. ไฟท้าย <u>ไฟท้ายแตก</u>				13. ท่อไอเสีย	☒		
9. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
10. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี)




ข้างขวา 2. แฉกซ้าย (สี)

3. กระบะซ้าย (สี)



ด้านหลัง 4. ฉากท้าย (สี)



ข้างซ้าย 5. กระบะขวา (สี)

รวม = 3,500

ค่า 1 สี =

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
	หลัง L	☒ มี	☐ ไม่มี	กระแทก / ขนาด 16 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 17	ขนาด 265/70R16			☒	
	หน้า L	ยางปี 17	ขนาด 11			☒	
	หลัง R	ยางปี 17	ขนาด 11			☒	
	หลัง L	ยางปี 17	ขนาด 11			☒	
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	หมดสภาพ		☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				☒	
แม่กซ์ไฮดรอลิก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
กระบอกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				☒	
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		