

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ Toyota Hilux ปี 2007 สี เทา ทะเบียน มพ. 9705 วันที่ 29/11/61



เลขไมล์ 204604 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง MROGR19G0 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง 2KD-998862a ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)
 ภาษี ☒ ขาด 24 ต. 6.2 ☐ ไม่ขาด

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความลื่น, ความหน่วง, เสียง)	☒		เสียงดัง	3. ไฟสปอर्टไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี			ไฟ 50	8. ไฟท้าย	☒		
9. จิพยู/MP3 ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒	
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์			ผิดปกติ
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในแก๊ง	☒			4. รอยร้าวใช้คัท			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง	☒		ผิดปกติ
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุหนบ			
				10. เบรก			



ชื่อผู้ตรวจ

ชื่อผู้ส่งงาน

สมเกียรติ



ด้านหน้า กระจกมองหลังสีเทา ข้างซ้าย กระจกมองข้าง 1 ขวบ, กระจกมอง
มอง, ฝากระโปรงสีดอกลูกเต๋า สีทองเคลือบด้านสีดอกลูกเต๋า



ด้านหลัง ฝาท้ายขบสีเงิน
เบาะ, กระจกมองข้างสีเงิน
สีดอกลูกเต๋า

ข้างขวา กระจกมองข้างสีเงิน, กระจก
กระจกมองข้างสีเงิน, กระจกมอง
สีดอกลูกเต๋า

ไฟหน้า - 2000 ไฟเลี้ยว - 2000 สี - 10,000

อบ - 10,000 สี - 2,500 สีดอกลูกเต๋า -

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....15.....นิ้ว	☒	{ สีแม็คทอง }
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....15.....นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ/ขนาด.....15.....นิ้ว	☒	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ/ขนาด.....15.....นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี.....14.....ขนาด.....215/70/15	☒	{ สีดอกลูกเต๋า }
	หน้า L ยางปี.....14.....ขนาด.....215/70/15	☒	
	หลัง R ยางปี.....15.....ขนาด.....215/70/15	☒	
	หลัง L ยางปี.....18.....ขนาด.....215/70/15	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	R ดด 90
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	สีดอกลูกเต๋า
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	