

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Vios สี ขาว ทะเบียน กค-3995 วันที่ 14/6/69

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....



ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขไมล์ 186,375 เลขเครื่อง..... เลขคีย์.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. อินเตอร์	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. สัญลักษณ์ไฟ	☒		ABS 183
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				4. โช๊คอัพ	☒		
23. ชิ้นวางทองในท้ายถัง				5. กระจุพวงมาลัย/แฮค	☒		
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
1. ไฟหน้า	☒			7. ครี	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. บัมเปอร์	☒		
3. ไฟสวิตเตอร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. เพลากลาง	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
6. ไฟดัก ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
8. ไฟท้าย	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แผ่นกันความร้อน	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า ① กว้างหน้า = 1,500

ข้างขวา ② ลึก L = 1,000



สูงหลัง
ไม่สูง
ปกติ



ด้านหลัง ลมหลังโดยหลัง L
③ ลึกหลัง = 1,500

ข้างซ้าย ลมหลัง 2 4,000

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคิติม ☒ แม็คคิเต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	✓		
	หน้า L ☐ แม็คคิติม ☒ แม็คคิเต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	✓		
	หลัง R ☐ แม็คคิติม ☒ แม็คคิเต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	✓		
	หลัง L ☐ แม็คคิติม ☒ แม็คคิเต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21 ขนาด 205/45/17	✓		
	หน้า L ยางปี 21 ขนาด 205/45/17	✓		
	หลัง R ยางปี 21 ขนาด 205/45/17	✓		
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด 205/45/17	✓		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
จั่วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี			
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี			
ฝาครอบกระดก	☐ มี ☒ ไม่มี			
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี			
ซิกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี			
สวาทาศ	☐ มี ☒ ไม่มี			
ไฟเบรกลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี			