

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota Proace 2016 สี ขาว ทะเบียน 9 ผด 9550 วันที่ 23 มี ค 65

เลขไมล์ 198006

เลขตัวถัง MROFB8CB4008

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ ☒ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์

เชื้อเพลิง

☐ Auto ☒ Manual

☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☒ ธรรมดา 2 ดอก

☐ กุญแจรีโมท ดอก

☐ รีโมท ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี


12 ก.ค 65

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒	ดีจาก	1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหวง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifun ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญลัษณ์ไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี							
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี							
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี							
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี							
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี							
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี							
20. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี							
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี							
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
23. กระจากไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี							
24. กระจากมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี							
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี							
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี							
27. กระจากพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี							
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒						
ระบบไฟภายในรถ				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
1. ไฟในถัง	☒			1. น้ำมันเครื่อง	☒		
2. ไฟหน้าปัด	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
				6. น้ำมันมือพัก	☒		
				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
				9. แบตเตอรี่		☒	2000
				10. สายพาน	☒		
				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
ระบบช่วงล่าง							
				1. ลูกปืนล้อ	☒		
				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
				4. โช๊คอัพ	☒		
				5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒		
				6. เบรก	☒		
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหุ้มแพน			


ชื่อผู้จอง 606

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์



ด้านหน้า




ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ฝาท้ายรั้งรื้อ
ปี ๒๕๖๑ 1500
รวม 8500



ข้างขวา

เปลี่ยนตัวถังจากปี ๒๕๖๑
ราว 7000+

สภาพล้อ	หน้า R	แม็คเดิม	แม็คแต่ง	✓	กระทะ / ขนาด	1.5 นิ้ว	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
หน้า R	☐	☐	☐	☒	กระทะ / ขนาด	1.5 นิ้ว	✓		
หน้า L	☐	☐	☐	☒	กระทะ / ขนาด	1.5 นิ้ว	✓		
หลัง R	☐	☐	☐	☒	กระทะ / ขนาด	1.5 นิ้ว	✓		
หน้า R	☐	☐	☐	☒	กระทะ / ขนาด	1.5 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐	ยางปี 20		ขนาด	205/70/15		✓	
	หน้า L	☐	ยางปี 20		ขนาด			✓	8600
	หลัง R	☐	ยางปี 20		ขนาด			✓	
	หลัง L	☐	ยางปี 20		ขนาด			✓	
ยางขอบกระทะ	☒	มี	☐	ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี			✓		
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี					
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี					
ผ้าครอบคัมล้อ	☐	มี	☐	ไม่มี					
ผ้าครอบกระทะ	☐	มี	☐	ไม่มี					
แม็กซีไลน์เนอร์	☐	มี	☒	ไม่มี					
กระทะหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี			✓		
โช๊คผ้าท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี					
เลาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี			✓		
ไฟเบรกหลังคา	☒	มี	☐	ไม่มี			✓		

3500