

ใบตรวจสอบสภาพ

C2

รุ่นรถ Civic 1.8 S (AT) สี สีเงิน ทะเบียน 22ข 8218 กอ วันที่ 29/8/66

เลขโมล 120224

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง.....

☒ ไม่ว่าง 434.67

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 2 ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/			1. ไฟในเก๋ง	/		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	/			2. ไฟหน้าปิด	/		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	/			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/		
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	/			ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. น้ำมันเครื่อง	/		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. น้ำมันเบรก	/		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	/			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	/		
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี	/			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	/		
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	/			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	/		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	/			6. น้ำหม้อพัก	/		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	/			7. ที่ปิดน้ำฝน	/		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	/			8. สภาพเครื่องยนต์	/		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/			9. แบตเตอรี่	/		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/			10. สายพาน	/		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	/			11. ยางแถมเครื่อง / แถมเกียร์	/		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/			12. อินเตอร์	/		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			13. เทอร์โบ	/		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	/		
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	/			15. สัญลักษณ์ไฟ	/		
20. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี	/			ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. ลูกปืนล้อ	/		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. ลูกหมากคันชัก	/		
ระบบไฟฟ้าภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ <u>ขาด</u>	/		<u>เสีย</u>
1. ไฟหน้า	/			4. โช๊คอัพ	/		
2. ไฟหรี่หน้า	/			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	/		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	/			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	/		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	/			7. น้ำมันเกียร์ (AT) <u>(MT)</u>	/		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	/		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	/			9. ยางหุ้มแพน	/		
7. ไฟสูง	/			10. ครีซ	/		
8. ไฟท้าย	/			11. ปัมป์	/		
9. ไฟหรี่ท้าย	/			12. เพลากลาง	/		
10. ไฟเบรก	/			13. ปีกนก	/		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	/			14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสีย)	/		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....18.....นิ้ว	☒		
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....18.....นิ้ว	☒		
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....18.....นิ้ว	☒		
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด.....18.....นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี.....22..... ขนาด..... 235/40 R18	☒		
	หน้า L ยางปี.....22..... ขนาด..... 99	☒		
	หลัง R ยางปี.....22..... ขนาด..... 99	☒		
	หลัง L ยางปี.....22..... ขนาด..... 99	☒		
ยางขอบกระຈກ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระຈກ	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม็ทช์ไฮเนอ์	☐ มี ☒ ไม่มี			
กระຈກหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
โซ้คฝาถ้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรคหลังค	☐ มี ☒ ไม่มี			