

9200th

วันจดทะเบียน	18 มกราคม 2556	เลขทะเบียน	1กท 8496	จังหวัด	กรุงเทพมหานคร
ประเภท	รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน	(รย.	1)	ลักษณะ	นั่งสองตอนแวน
ยี่ห้อรถ	HONDA	แบบ	CR-V	รุ่นปี	ค.ศ. 2012
สี	ขาว	เลขตัวรถ	MRHRM2830DP101966	อยู่ที่	ใต้ที่นั่งขวา
ยี่ห้อเครื่องยนต์	HONDA	เลขเครื่องยนต์	R20A61103376		/
อยู่ที่	ซ้ายเครื่อง	เชื้อเพลิง	เบนซิน	เลขถังแก๊ส	
จำนวน	4 สูบ	1997 ซีซี	155 แรงม้า	2 เฟลา	4 ล้อ ยาง 4 เส้น
น้ำหนักรถ	1550 กก.		น้ำหนักบรรทุก/น้ำหนักลงเฟลา		กก.
น้ำหนักรวม	1550 กก.	ที่นั่ง	5 คน		

6500425

เจ้าของรถ

ลำดับที่ 1 วันที่ครอบครองรถ 18 มกราคม 2556

ผู้ถือกรรมสิทธิ์ บริษัทขอนแก่น ลีสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด

เลขที่บัตร 0105545061460 วันเกิด 14 มิถุนายน 2545 สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 2784 ซอยสุขุมวิท 66/1 ถ.สุขุมวิท แขวงบางนา

เขตบางนา กรุงเทพมหานคร โทร.

ผู้ครอบครอง บริษัทพารากอน คาร์เร็นทัล จำกัด

เลขที่บัตร 0105546028679 วันเกิด 6 มีนาคม 2546 สัญชาติ ไทย

ที่อยู่ 72/8-9 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม

เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร โทร.

สัญญาเช่าซื้อเลขที่ ลงวันที่ 14 มกราคม 2556

ลงชื่อ..... ผู้ถือกรรมสิทธิ์.....
 (น.อ.อนวัตร) (น.อ.อนวัตร) *ผู้ทรงอภินิหาร*
 ลงชื่อ.....
 (.....) (.....)
 เจ้าหน้าที นายทะเบียน

รายการเสียภาษี

เลขทะเบียน

วัน เดือน ปี

เลขทะเบียน

วัน เดือน ปี

1. 1กท 8496

2.

3.

4.

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	ใบเสร็จรับเงินเลขที่คุม/เลขที่	ค่าภาษีบาท/สต.	เงินเพิ่มบาท/สต.	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
1 18 ม.ค. 56	18 ม.ค. 57	A29282076/560036535	5,776.00		สชพ.5 (ส.กัญญา)	สชพ.5 (ส.กัญญา)
2 9 ธ.ค. 56	18 ม.ค. 58	A34761321/570025653	5,776.00		สชพ.5 (ส.กัญญา)	สชพ.5 (ส.กัญญา)
3						
4 9 ธ.ค. 57	18 ม.ค. 59	A42573261/580014820	5,776.00		สชพ.5 (ส.กัญญา)	สชพ.5 (ส.กัญญา)
5 9 ธ.ค. 58	18 ม.ค. 60	A52200902/590010114	5,776.00		สชพ.5 (ส.กัญญา)	สชพ.5 (ส.กัญญา)
6 8 ธ.ค. 59	18 ม.ค. 61	A51168245/600006742	5,776.00		สชพ.5 (ส.กัญญา)	สชพ.5 (ส.กัญญา)
7 7 ธ.ค. 60	18 ม.ค. 62	A62447577/610012177	5,198.40		สชพ.5 (บุญจิรา)	สชพ.5 (บุญจิรา)

300423

วันเสียภาษี	วันครบกำหนดเสียภาษี	กรมการขนส่งทางบก	ผู้บันทึก	นายทะเบียน
8		เลขทะเบียน รถยนต์		
9		1กท 8496		
10		วันสิ้นอายุ		
11		18 ม.ค. 2562		
12		100062447577		
13		HONDA		
14		MR HRM 2830DP 101966		
15		กรุงเทพมหานคร		
16		กระทรวงคมนาคม		
17				

ฉีกตามรอยปริบดด้านหน้ารถที่ซึ่งสามารถมองเห็นได้ชัดเจน (โปรดดูตำแหน่งนำด้านหลัง)