

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ MITSU TRITON 2.4 GL สี ดำ ทะเบียน งท 3834 พง วันที่ 23/12/66

เลขไมล์ 52180

แผ่นเพลก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ หมด 30 พ.ค. 66

☐ ไม่ขาด.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	มี	ไม่มี	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้ก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒		
1. ไฟหน้า				4. โช้คอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า				5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน	☒		
7. ไฟสูง				10. ครีษ	☒		
8. ไฟท้าย				11. บั้มบั้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย				12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก				13. บั๊กน	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หม่วง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง							


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า 1. กันชนหน้า (สี).




ข้างซ้าย 2. กระบะท้าย (สี).



ด้านหลัง 3. สี่ท้าย (สี).

สี: 4,800

รวม 4,800 =



ข้างขวา 4. กระบะขวา (สี).

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐	แป้นคด	☐	แป้นคด	☒	
	หน้า L	☐	แป้นคด	☐	แป้นคด	☒	
	หลัง R	☐	แป้นคด	☐	แป้นคด	☒	
	หลัง L	☐	แป้นคด	☐	แป้นคด	☒	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 16	ขนาด	215/70R15		☒	
	หน้า L	ยางปี 16	ขนาด	9	BRIDGESTONE	☒	
	หลัง R	ยางปี 16	ขนาด	9		☒	
	หลัง L	ยางปี 16	ขนาด	97		☒	
ยางขอบกระดก	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ตัวถังแดง	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระดก	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
เบ็กซีไลเนอร์	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		
ใช้ฝาท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี	☒		หัก
ไฟเบรกหลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี	☒		