

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ MITSUBISHI TRITON EXTRACAB 2.5 GL สี ดำ ทะเบียน บท3834 ไม้ดี หนองบัวลำภู วันที่ 5/10/67

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี	✓	✓	✓	มีรอยน้ำขังล้อ		บันไดเสริมข้าง	-	-	-	
2	พลาสติกคิ้วล้อ	-	-	-		34	กันชนหลัง(เสริม)	-	-	-	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์	-	-	-		35	โลโก้	✓	✓	✓	
4	กระจังหน้า	✓	✓	✓	มีดอย	36	ป้ายทะเบียน	✓	✓	✓	
5	โคมไฟหน้า	✓	✓	✓	ต้องขัด 2 ฟัง	37	จุดเติมสี	✓	✓	✓	
6	ขอบโคมไฟหน้า	-	-	-		38	คิ้วกันสาดประตู	✓	✓	✓	
7	โคมไฟตัดหมอก	-	-	-		39	ขอบในกระบะ	✓	✓	✓	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก	-	-	-			ห้องเครื่อง				
9	ไฟทัมทิมกันชนหน้า	-	-	-		1	น็อตในห้องเครื่อง	✓	✓	✓	
10	เสาอากาศ	✓	✓	✓		2	สนิมฐานเบต	✓	✓	✓	
11	ขอบคิ้วยางหลังคา	✓	✓	✓	สีซีด	3	สนิมขาเบต	✓	✓	✓	
12	ยางขอบกระจกหน้า	✓	✓	✓	มีดอยน้ำขัง/แผงสีซีด		ขั้วเบต	✓	✓	✓	
13	กระจกหน้า	✓	✓	✓		5	แผ่นกันความร้อน	✓	✓	✓	ไม่
14	แผงจิ้งหรีด	✓	✓	✓		6	ใต้ฝากระโปรง	✓	✓	✓	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด	✓	✓	✓		7	น้ำหม้อน้ำ	✓	✓	✓	
16	ก้านบิดน้ำฝนหน้า	✓	✓	✓		8	น้ำหม้อพักน้ำ	✓	✓	✓	
17	ใบบิดน้ำฝนหน้า	✓	✓	✓	สีลอก	9	น้ำหม้อบิดน้ำฝน	✓	✓	✓	
18	ยางรัดน้ำนอก	✓	✓	✓		10	ขยัด+น็อตยึดฝากระโปรง	✓	✓	✓	มีดอย
19	ขอบไฟหลังคา	-	-	-		11	น้ำมันเครื่อง	✓	✓	✓	
20	กระจกประตู	✓	✓	✓			ภายใน				
21	โคมไฟท้าย	✓	✓	✓	มีรอยทาก	1	เบาะหน้า	✓	✓	✓	
22	ขอบโคมไฟท้าย	-	-	-		2	เบาะหลังหรือแคป	✓	✓	✓	มีรอยทากหนักหน้า ๑๐
23	ก้านบิดน้ำฝนหลัง	-	-	-		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น	✓	✓	✓	สีซีด/แผ่น
24	ใบบิดน้ำฝนหลัง	-	-	-		4	เพดาน	✓	✓	✓	
25	กระจกหลัง	✓	✓	✓		5	สนิมน็อตเบาะ	✓	✓	✓	
26	ไฟทัมทิมกันชนหลัง	-	-	-		6	ช่องแอร์	✓	✓	✓	
27	ยางรถ	✓	✓	✓		7	พลาสติกแผงประตู	✓	✓	✓	
28	ล้อแม็กซ์	✓	✓	✓		8	ช่องเก็บของ	✓	✓	✓	
29	ฝาปิดที่เติมลม	✓	✓	✓		9	คอนโซลหน้า	✓	✓	✓	
30	ฝาปิดดุมล้อ	✓	✓	✓		10	คอนโซลกลาง	✓	✓	✓	
31	ฝาถังน้ำมัน	✓	✓	✓		11	ฟิล์ม	✓	✓	✓	มีรอยทากกระจกหน้า
32	แม็กลาชนเนอร์	✓	✓	✓		12	กล่องเก็บแว่น	-	-	-	

	ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายใน	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	คัทชี+ແຫນບ	/	/	/		13	ช่องเก็บยางอะไหล่	/	/	/	
2	ท่อไอเสีย	/	/	/		14	มือจับในประตู 4 บาน	/	/	/	
3	คูลล์	/	/	/		15	มุมด้านในฝาท้าย ซ้าย	/	/	/	
4	น็อตคูลล์	/	/	/		16	มุมด้านในฝาท้าย ขวา	/	/	/	
5	ยางอะไหล่	/	/	/		17	แผงท้าย	/	/	/	
6	พลาสติกใต้กันชนหน้า	/	/	/		18	ยางวงกบ	/	/	/	
7	พลาสติกใต้กันชนหลัง	-	-	-		19	ยางขอบประตู	/	/	/	
	ระบบไฟ						ระบบแอร์				
1	ไฟหน้า	/	/	/		1	ลมแอร์	/	/	/	
2	ไฟหลัง	/	/	/		2	ความเย็น	/	/	/	
3	ไฟเลี้ยวหน้า	/	/	/		3	เสียงแอร์	/	/	/	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง	X	X	X		4	กลิ่น	/	/	/	
5	ไฟเลี้ยวแก้ม	/	/	/							
6	ไฟตัดหมอก	-	-	-							
7	ไฟเลี้ยวหลัง	/	/	/							
8	ไฟเบรก	/	/	/							
9	ไฟถอย	/	/	/							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน	/	/	/							
11	ไฟฉุกเฉิน	/	/	/							
12	กระจกมองข้าง	/	/	/	75 ลิ/ระบบรับไฟฟ้า						
13	กระจกประตู	/	/	/							
14	เครื่องเสียง	/	/	/							
15	แดร	/	/	/							
16	เรือนไมล์	/	/	/							

หมายเหตุ มีรอยขีดจ่อรอบคัน

ช่าง: นช วัน/เดือน/ปี: 5/10/67
 ผู้ตรวจ/QC: 1102 วัน/เดือน/ปี: 5/10/67
 ฝ่ายขาย: นช วัน/เดือน/ปี: 5/10/67