

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น REVO DOUBLE CAB 2.4E PRERUN สี ขาว ทะเบียน ทต 5444 จังหวัด ชัยภูมิ วันที่ 30/11/67

แผ่นนิรภัย ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ว่าง.....
☒ ไม่ว่าง 26 สิงหาคม


ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขโมล 149814 เลขเครื่อง..... เลขคชช.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพิก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. อินเตอร์	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี				2. ลูกหมากคั่นชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ใช้ควิป	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดักไล่ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หมอง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า *1. กระจกหน้า (สี)*




ข้างซ้าย



ด้านหลัง

สี = 1,500



ข้างขวา

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด <i>17</i> นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด <i>17</i> นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด <i>17</i> นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ แม็คคิม ☐ แม็คคอง ☐ กระทะ / ขนาด <i>17</i> นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี <i>26</i> ขนาด <i>265/65 R17</i>	☒	
	หน้า L ยางปี <i>26</i> ขนาด <i>99</i>	☒	
	หลัง R ยางปี <i>26</i> ขนาด <i>11</i>	☒	
	หลัง L ยางปี <i>26</i> ขนาด <i>11</i>	☒	
ยางขอบกระຈກ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี <i>กระจกหลัง ข้าง จาก สีรอยจาง</i>	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาก้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	