

ใบตรวจสภาพ

รูปถ่าย ทะเบียนสมรส ๑๙๙๓ วันที่ ๒๕ ธ.ค. ๖๕

เลขไมล์ 135 742

เลขตัวถัง MNTBBVJ32Z000

เลขเครื่อง.....

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ ๒๒ ☐ ๒๒๒

ภาษี ☐ ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื่อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สออกด(ออกแล้ว)

ไม่ขาด 28 ก.ย 66

กฤษณ์ ☐ ธรรมดา.....คอก

☒ กุญแจรีโมท 2 ดอก

☐ รีมोट.....ดอก


Bookservice ☐ 是 ☐ 否

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☒ 4WD


ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	หนัง	✓			1. ไฟหน้า	✓			
2. Push Start	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ไฟหรี่หน้า	✓			
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)		✓			3. ไฟสปอร์ตไลท์	☒ มี ☐ ไม่มี	✓		
4. พวงมาลัย Multifunction	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			
6. สัญญาณไฟ		✓			6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		✓			7. ไฟสูง	✓			
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	✓			
9. วิทูรย์/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. ไฟหรี่ท้าย	✓			
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี				10. ไฟเบรก	✓			
11. DVD	☐ มี ☐ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☐ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓			
13. USB	☐ มี ☐ ไม่มี								
14. Bluetooth	☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
15. Navi	☐ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	800		✓	
16. SD Card	☐ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		✓		
17. แผ่น Navi	☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
19. โรบาร์	☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓			
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			6. น้ำมันหม้อพัก	✓			
21. Sunroof	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			7. น้ำฉีดกระจก	✓			
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	✓			
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			9. แบตเตอรี่	✓			
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓			
25. กล้อง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			11. สภาพเครื่องยนต์	✓			
26. Sensor	☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง				
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. ลูกปืนล้อ	✓			
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก	✓			
ระบบไฟภายใน					3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	✓			
1. ไฟในถัง		✓			4. ใช้อัต	✓			
2. ไฟหน้าปิด		✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก				
ชื่อผู้จอง ๒๙๔					7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
					9. ยางหุ้มแชน				







ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา * เครื่องยนต์ 1.8 ลิตร 1600 cc
ปี 2000

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระตะ / ขนาด	17 นิ้ว	✓
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระตะ / ขนาด	17 นิ้ว	✓
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระตะ / ขนาด	17 นิ้ว	✓
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระตะ / ขนาด	17 นิ้ว	✓
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 20	ขนาด 215/55/17			✓
	หน้า L	☐ ยางปี 20	ขนาด			✓
	หลัง R	☐ ยางปี 20	ขนาด			✓
	หลัง L	☐ ยางปี 20	ขนาด			✓
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระตะ	☐ มี	☐ ไม่มี				
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
ใช้ผ้าห้าย	☒ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☐ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี				