

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Ford Ranger Ocab 2.2XL Hi สี เทา ทะเบียน 22 3409 กจ วันที่ 20/3/66

เลขไมล์ 115780
 แผ่นเฝ้า ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ หมด 22 พ.ย. 64
☐ ไม่หมด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด


กุญแจ ☐ ธรรมดา 1 ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ		☒		1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. น้ำมันเบรก		☒	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☒	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☒	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☒	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพื้		☒	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน		☒	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริดเดอร์		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		10. สายพาน		☒	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์		☒	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		12. อินเตอร์		☒	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		13. เทอร์โบ		☒	
18. กระงะปรับปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)		☒	ล้าง 1,500
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ		☒	เครื่องใช้
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี		☒		2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ			
1. ไฟหน้า		☒		4. ใช้อั้ว			
2. ไฟหรี่หน้า		☒		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล			
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / งานเบรก			
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
5. ไฟเลี้ยวหน้า		☒		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแบริด			
7. ไฟสูง		☒		10. ครี			
8. ไฟท้าย		☒		11. บัม			
9. ไฟหรี่ท้าย		☒		12. เพลากลาง			
10. ไฟเบรก		☒		13. ปีกนก			
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)			
12. ไฟเลี้ยวหลัง		☒					


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างซ้าย



ด้านหลัง 1. ฝาท้าย (โลหะ) (สี)

สี : 1200

งาน A ใหม่



ข้างขวา

						ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	
สภาพล้อ	หน้า R	☒	ไม่มีคเดิม	☐	ไม่มีคแต่ง	☐	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	
	หน้า L	☒	ไม่มีคเดิม	☐	ไม่มีคแต่ง	☐	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	
	หลัง R	☒	ไม่มีคเดิม	☐	ไม่มีคแต่ง	☐	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	
	หลัง R	☒	ไม่มีคเดิม	☐	ไม่มีคแต่ง	☐	กระแทก / ขนาด	16 นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางบี.	12	ขนาด				245/70R16	
	หน้า L	ยางบี.	13	ขนาด					
	หลัง R	ยางบี.	13	ขนาด				265/70R16	
	หลัง L	ยางบี.	13	ขนาด					
ยางขอบกระจะก	☒	มี	☐	ไม่มี					
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	ลบ				
คิ้วบังแดด	☐	มี	☒	ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☐	มี	☒	ไม่มี					
แม่แรง	☐	มี	☒	ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☒	มี	☐	ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☒	ไม่มี					
แม่กชิลเลอร์	☒	มี	☐	ไม่มี					
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี					
โซ่ค้ำท้าย	☐	มี	☒	ไม่มี					
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี	หัก				
ไฟเบรกลังคา	☐	มี	☒	ไม่มี					