

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Black Edition สี ดำ ทะเบียน 3๗๕-7526 วันที่ 12/2/๖8

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☐ ว่าง.....
☒ ไม่วาง 26.5/๖8

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☐ กุญแจรีโมท.....ดอก
☒ รีโมท.....1 ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


เลขใบสี 133,760 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	18๐
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	น้ำมัน 1,300
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำหม้อพัก	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบริดเตอร์	☒	☐	18๖ สดาร์ทกษา
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	ไม่ติด	15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟฟ้าภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาจับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. โช้คอัพ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒	☐	
3. ไฟสปออร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	OK
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดย์ไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหุ้มแรม	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บั้มบั้น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. บั้มนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สั่น / หมอง / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					


หมายเหตุเพิ่มเติม.....

ถังน้ำมันจาก ๗๗.๕๐ = ๗๗.๕๐ ลิตร 1 ลิตร


ถังน้ำมันจาก ๗๗.๕๐ = ๗๗.๕๐ ลิตร 1 ลิตร




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

* รถใช้เครื่องยนต์ 2000 cc

ปี = 3000

* รถใช้เครื่องยนต์ 2000 cc (1.8 ลิตร) ใช้ระบบเกียร์ 2+P ขับ 2 ล้อ

			ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		☒		
	หน้า L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		☒		
	หลัง R ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		☒		
	หลัง L ☒ แม็คคัส ☐ แม็คคัส ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว		☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... ขนาด..... 265/60/18		☒		ยางปี 2018
	หน้า L ยางปี..... ขนาด.....		☒		ยางปี 2018
	หลัง R ยางปี 19 ขนาด.....		☒		
	หลัง L ยางปี 19 ขนาด.....		☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
จั่วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี				
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี				
ผ้าครอบชุดล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี				
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี				
แม็คซีไฮดรอลิก	☒ มี ☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		