

9505301 (เลขอน)

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ..... สี..... ทะเบียน..... วันที่.....

เลขไมล์..... ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

ภาษี ☐ ชาติ..... ☒ ไม่ชาติ.....

กุญแจ ☒ ธรรมดา..... ดอก

☐ กุญแจรีโมท..... ดอก

☐ รีโมท..... ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี


ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ					1. ไฟหน้า				
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี					2. ไฟหน้า				
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)					3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี					4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี					5. ไฟเลี้ยวหน้า				
6. สัญลักษณ์ไฟ					6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)					7. ไฟสูง				
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี					8. ไฟท้าย				
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี					9. ไฟหรี่ท้าย				
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี					10. ไฟเบรก				
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี					11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี					12. ไฟเลี้ยวหลัง				
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี									
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี					ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี					1. น้ำมันเครื่อง				ดูจก T/T 780,854
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี					2. น้ำมันเบรก				
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี					3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี					4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
19. โคมาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี					5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี					6. น้ำมันม้อพัก				
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี					7. น้ำฉีดกระจก				
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี					8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่				
23. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี					9. แบตเตอรี่				
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี					10. สายพาน				
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี					11. สภาพเครื่องยนต์				
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี					ระบบช่วงล่าง				
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี					1. ลูกปืนล้อ				
28. แตร ☐ มี ☒ ไม่มี					2. ลูกหมากคันชัก				
ระบบไฟภายในรถ					3. ยางกันฝุ่นเพลารับ				
1. ไฟในถัง					4. ไล่คัท				
2. ไฟหน้าปิด					5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี					6. เบรก				
ชื่อผู้จอง					7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
					9. ยางหนุแทน				

สมโภชน์


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

๕ = 2000 1107 2,800

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/	
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	/	
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	/	
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว	/	
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี 90	ขนาด 15	/		
	หน้า L	☐ ยางปี.....	ขนาด.....	/		
	หลัง R	☐ ยางปี.....	ขนาด.....	/		
	หลัง L	☐ ยางปี.....	ขนาด.....	/		
ยางขอบกระຈก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
คว้งบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				
ฝาครอบคัมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				
กระຈกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
ใช้คฝ้าย	☒ มี	☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☒ ไม่มี				
ไฟเบรกล้งค้ำ	☐ มี	☒ ไม่มี				