

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ BT-50 Pro Cab 2.2 Hi สี เงิน ทะเบียน ฉ 1-4842 วันที่ 11/8/66

เลขไมล์ 126624

แผ่นป้าย ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ หมด 21 เม.ย. 66

☐ ไม่หมด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สต่อ

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท 1.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี			ไม่มีเสียง (รี)	2. น้ำมันเบรก			
7. AUX ☐ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☐ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☐ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำหม้อพัก			
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์ <u>น้ำมันจืด</u>		☒	เสียง
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบริดอร์รี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	☒		
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ			
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลัษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซค์อัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบุงพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บัมปีน	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั้น / นื่อง / เสี่ยง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม กระงะพวงมาลัยซ้ายแตก , ไฟเบรกเบร:ขวาแตก

↓


2,800 3,000




ด้านหน้า



ข้างซ้าย 1. กระบะท้ายรถมือ (สี).



ด้านหลัง



ข้างขวา 2. กระโปรงขวา (เทา) (สี).

3. เสาประตูหลังขวา (เทา) (สี).

4. ประตูหลังซ้ายขวา (เทา) (สี).

					ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คคัสตัน	☐ แม็คคัสตัน	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คคัสตัน	☐ แม็คคัสตัน	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คคัสตัน	☐ แม็คคัสตัน	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
	หลัง L	☒ แม็คคัสตัน	☐ แม็คคัสตัน	กระแทก / ขนาด 17 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19	ขนาด 265/65 R17			☒	
	หน้า L	ยางปี 19	ขนาด 99			☒	
	หลัง R	ยางปี 19	ขนาด 99			☒	
	หลัง L	ยางปี 19	ขนาด 99			☒	
ยางขอบกระถก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี			☒		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบกระถก	☐ มี	☒ ไม่มี			☒		
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้คฝาก้าย	☐ มี	☒ ไม่มี			☒		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		