

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA Vigo Grab 2.5J (P) สี เทา ทะเบียน ขจ 6964 ชบ วันที่ 6/5/66

เลขโมล 167669

แฉกเอกสาร ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง ☒ ไม่ว่าง 9 ทย 66

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 3 ดอก

☒ กุญแจรีโมท 2 ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของไหลและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
8. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพิก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แฉก Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์ <u>น้ำมันรั่ว</u>		☒	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบตเตอรี่	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		Rขาด	12. อินเตอร์			
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. เทอร์โบ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			14. แออร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		Lไม่พับ 9,500	1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. ไซค์อ๊ว	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มหมอบ	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. ช็มป็น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปักนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (เส้น / หม่อง / เสี่ยง)	☒		เสี่ยง
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท่อไอเสีย	☒		เสี่ยงดัง


หมายเหตุเพิ่มเติม กระจากของหลัง หลวม ภายในคอนโซลไม่มีสายสีดอก. พ่น 3,000




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

		ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	☐	
	หน้า L ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	☐	
	หลัง R ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	☐	
	หลัง L ☐ แม็คเดิม ☒ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	☐	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 20 ขนาด 235/45 R18	☒	☐	
	หน้า L ยางปี 20 ขนาด 99	☒	☐	
	หลัง R ยางปี 20 ขนาด 99	☒	☐	
	หลัง L ยางปี 20 ขนาด 99	☒	☐	
ยางขอบกระจุ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี อยุ่ข้างขวา	☒	☐	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
แม็กซ์ไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี ชุดล็อกหักทมิ 800	☒	☐	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	