

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรุป

วันที่ 08 05 2565

ทะเบียน ผศ 8707 ตบ.อ.นี้	ยี่ห้อ-รุ่น Isuzu D-max Hilander.	หมายเหตุ
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☐ ซ่อมบำรุงภายใน ☒ รัดจอย ☐ ระบายดูแล ☐ ซ้ำระเอง		
นัดลูกค้า เวลา	กำหนดเสร็จ เวลา	เสร็จจริง เวลา
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 เปลี่ยนน้ำมันเครื่อง 4 8 2 เปลี่ยนถ่าย 4 เบล 5 9 3 ไม่ใส่ Airbag ใหม่ 6 10		
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12		
แผนกสี ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12		
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 2 3		
แผนกขัด ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 จัดสีรอบคัน 2 3		
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 ล้างคอกบนตามล้อ 3 เช็ดแปดตัว 5 2 ล้างใต้ ทำความสะอาด 4 6		
อื่นๆ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 3 5 2 4 6		

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ