

ใบตรวจสภาพ

รุ่น Revo Per C. สี ขาว ทะเบียน ฉบ-2849 วันที่ 8/3/68

แผ่นโพล ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลนคาบ ☐ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ขาด 21997
☐ ไม่ขาด.....



ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

ศูนย์ฯ ☒ ธรรมดา.....1.....ดวก
☒ ศูนย์ฯ ไรท์.....2.....ดวก
☐ ไรท์.....ดวก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขโมล 148,213 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	เช็ค
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี			อินนอร์	2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพื้	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. สภาพเครื่องยนต์	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. แบตเตอรี่	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สายพาน	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี				10. อินเตอร์	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. เทอร์โบ	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				13. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี			หน้า มอเตอร์	1. ลูกปืนล้อ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
22. แอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี				4. โช้คอัพ	☒		
23. ชั้นวางของในท้ายถัง	-	-		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒		
ระบบไฟภายนอก				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		ABS
1. ไฟหน้า	☒			7. ครีษ	☒		ปรับไฟหน้า
2. ไฟหรี่หน้า	☒			8. บัมพ์	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				9. เพลากลาง	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			11. พวงมาลัย (สัน / หมอน / เสียง)	☒		
6. ไฟดักไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		บุบผา
7. ไฟสูง	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
8. ไฟท้าย	☒			14. ท่ออ่างเครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			15. ท่ออ่างเกียร์	☒		
10. ไฟเบรก	☒			16. ฝาครอบเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			17. แผ่นกันความร้อน	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า * กบหน้าตัว 2
1/2 ตัว 1/2

ข้างขวา



มองจาก R บน
ข้างขวาตัว 2



มองจาก

ด้านหลัง * 1/2 ตัว 1/2

ข้างซ้าย

* 59 ปี 1/2

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
ภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ	☐ กระทะ / ขนาด	12 นิ้ว	
	หน้า L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ	☐ กระทะ / ขนาด	11 นิ้ว	
	หลัง R	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ	☐ กระทะ / ขนาด	11 นิ้ว	
	หลัง L	☒ แม็คดีม	☐ แม็คต่อ	☐ กระทะ / ขนาด	11 นิ้ว	
ภาพยาง	หน้า R	ยางปี 22	ขนาด	265/65/17		ดูในรูปของรถ หน้ารถตัว 2
	หน้า L	ยางปี 11	ขนาด	11		
	หลัง R	ยางปี 11	ขนาด	11		
	หลัง L	ยางปี 11	ขนาด	11		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี				
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี				
จ๊วบึงแดด	☒ มี	☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี	☒ ไม่มี				
แม่แรง	☐ มี	☒ ไม่มี				
ผ้าครอบตุ้มล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี				
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี				
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี				
ซิคฝาท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี				
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี				