

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA Revo single cab 2.8 Entry ทะเบียน บข 4807 รน วันที่ 26/11/16

เลขโมล 55969

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง 29 กย 65

☐ ไม่ขาด

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก

☒ กุญแจรีโมท 2 ดอก


☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	✓			1. ไฟในเก๋ง	✓		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	✓		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			1. น้ำมันเครื่อง		✓	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. น้ำมันเบรก	✓		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	✓		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันวอล์ก	✓		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ที่ปิดน้ำฝน	✓		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. สภาพเครื่องยนต์	✓		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. แบบเตอร์รี่	✓		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			10. สายพาน	✓		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	✓		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			12. อินเตอร์	✓		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			13. เทอร์โบ	✓		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	✓		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				15. สัญลักษณ์ไฟ	✓		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	✓		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	✓			2. ลูกหมากคันชัก	✓		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	✓		
1. ไฟหน้า	✓			4. โช๊คอัพ	✓		
2. ไฟหรี่หน้า	✓			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	✓		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก		✓	ไม่ต้องอยู่
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	✓		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	✓			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	-	-	
6. ไฟถยนต์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				9. ยางหุ้มแพน	✓		
7. ไฟสูง	✓			10. ครีษ	✓		
8. ไฟท้าย	✓			11. บัมพ์	✓		
9. ไฟหรี่ท้าย	✓			12. เพลากลาง	✓		
10. ไฟเบรก	✓			13. ปัดนก	✓		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี				14. พวงมาลัย (สั่น / หมุน / เสียง)		✓	เสียง
12. ไฟเลี้ยวหลัง	✓						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง 1. ซ้าย (เคย) (สี)



ข้างซ้าย

ยาง 2,500 x 2 ล้อหน้า / 5,000 x 2 ล้อหลัง /

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคัส ☒ แม็คคัสแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 18 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคัส ☐ แม็คคัสแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 19 ขนาด 255/50 R18	☒	
	หน้า L ยางปี 19 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 16 ขนาด 225/75 R15	☒	
	หลัง L ยางปี 16 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี 2 ล้อหน้า	☒	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
แม็คคัสไฮเนออร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกล้างคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	