

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ REVO

สี ขาว

ทะเบียน บข4818

วันที่ 20 ก.ค. 65

เลขไมล์ 138655

แผ่นโพล ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง

☐ ไม่ว่าง

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☒ ธรรมดา 1 ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก



☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ขาว/ดำ/เทา</u>	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>900</u>	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☐	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☐	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☐	☐	
10. Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	<u>พ่วง 2 ตัว</u>	9. แบตเตอรี่ <u>2115</u>	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	<u>ทำใหม่ 1100 1500</u>	12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจุข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		15. สัญลักษณ์ไฟ	☐	☐	
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อัฟ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบุงพวงมาลัย/แอล	☐	☐	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☐	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☐	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☐	☐	
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		9. ยางหุ้มแบน	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีซ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บัมพ์	☐	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☐	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปีกนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		14. พวงมาลัย (เส้น / หม่วง / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐			☐	☐	

หมายเหตุเพิ่มเติม.....





ด้านหน้า

ข้างขวา

สี 1092 ฟ้า 16 นิ้ว 1.8 ลิตร
11000 มอเตอร์ 5500 แรงม้า 1.8 ลิตร

ยาง 16 นิ้ว



ด้านหลัง

ข้างซ้าย

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ มีคเดิม ☐ มีคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☒ มีคเดิม ☐ มีคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☒ มีคเดิม ☐ มีคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☒ มีคเดิม ☐ มีคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21 ขนาด	☒	
	หน้า L ยางปี 21 ขนาด 915 / 55 R 16	☒	
	หลัง R ยางปี 21 ขนาด	☒	
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด	☒	
ยางขอบกระด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี		
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	พองกระจกหน้า 900
ใช้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☐ ไม่มี		