

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ.....MTRCU 8 Pander.....สี.....ม.....ทะเบียน.....97557.....ไมล์.....วันที่ 19-2-68.....

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี	/	/	/		33	ป้ายทะเบียน	/	/	/	
2	พลาสติกควิลล์	-	/	-		34	จุดแต้มนี	/	/	/	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์	/	/	/		35	คิ้วกันสาดประตู	/	/	/	
4	กระจกหน้า	/	/	/		36	ขอบในกระบะ	/	/		
5	โคมไฟหน้า	/	/	/			ห้องเครื่อง				
6	โคมไฟตัดหมอก	/	/	/		1	น็อตในห้องเครื่อง	/	/	/	
7	ไฟทัมทัมกันชนหน้า	-	-	-		2	สนิมฐานเบต	/	/	/	
8	เสาอากาศ	/	/	/		3	สนิมขาเบต	/	/	/	
9	ขอบคิ้วยางหลังคา	/	/	/		4	ขั้วเบต	/	/	/	
10	ยางขอบกระบะหน้า	/	/	/		5	แผ่นกันความร้อน	/	/	/	
11	กระจกหน้า	/	/	/		6	ใต้ฝากระโปรง	/	/	/	
12	แผงจิ้งหรีด	/	/	/		7	น้ำหมอน้ำ	/	/	/	
13	ปลายแผงจิ้งหรีด	/	/	/		8	น้ำหม้อพักน้ำ	/	/	/	
14	ก้านปิดน้ำฝนหน้า	/	/	/		9	น้ำหม้อปิดน้ำฝน	/	/	/	
15	ใบปิดน้ำฝนหน้า	/	/	/		10	ขาขีด+น็อตขีดฝากระโปรง	/	/	/	
16	ยางรัดน้านอก	/	/	/		11	น้ำมันเครื่อง	/	/	/	
17	ขอบไฟหลังคา	/	/	/			ภายใน				
18	กระจกประตู	/	/	/		1	เบาะหน้า	/	/	/	
19	โคมไฟท้าย	/	/	/		2	เบาะหลังหรือแคป	/	/	/	
20	ก้านปิดน้ำฝนหลัง	/	/	/		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น	/	/	/	
21	ใบปิดน้ำฝนหลัง	/	/		ข้างจ.	4	เพดาน	/	/	/	
22	กระจกหลัง	/	/	/		5	สนิมน็อตเบาะ	/	/	/	
23	ไฟทัมทัมกันชนหลัง	/	/	/		6	ช่องแอร์	/	/	/	
24	ยางรถ	/	/	/	ปี 2221	7	พลาสติกแผงประตู	/	/	/	
25	ล้อแม็กซ์	/	/	/		8	ช่องเก็บของ	/	/	/	
26	ฝาปิดที่เติมลม	/	/	/		9	คอนโซลหน้า	/	/	/	
27	ฝาปิดคูลล์	/	/	/		10	คอนโซลกลาง	/	/	/	
28	ฝาถังน้ำมัน	/	/	/		11	ฟิล์ม	/	/		มี 5000
29	แม็กลาเยเนอร์	-	-	-		12	กล่องเก็บแว่น	-	-	-	
30	บันไดเสริมข้าง	-	-	-		13	ช่องเก็บยางอะไหล่	/	/	/	
31	กันชนหลัง(เสริม)	-	-	-		14	มือจับในประตู 4 บาน	/	/	/	
32	โลโก้	/	/	/		15	มุด้านในฝาท้าย ซ้าย	/	/	/	

