

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Revu St 1103 สี ฟ้า ทะเบียน 5446 วันที่ 6/5/68

แผ่นพลาสติก ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลวคัน ☐ มี ☐ ไม่มี
 กาง ☐ ว่าง.....
☐ ไม่ว่าง.....


ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก
☒ กุญแจรีโมท.....2 ดอก
☐ รีโมท.....ดอก
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

เลขโมล 161,876 เลขเครื่อง..... เลขคัสซี.....


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒			1. ไฟในถัง	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				4. น้ำมันพัด	☒		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี				5. สภาพเครื่องยนต์	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				6. แบตเตอรี่	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				7. สายพาน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ยางกันเครื่อง / แกนเกียร์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				9. อินเตอร์	☒		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. เทอร์โบ	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				12. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี				13. กรองแอร์	☒		
17. กระจุไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี				14. สัญลักษณ์ไฟ	☒		
18. กระจุขังรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			15. ฝาครอบเครื่อง	☒		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				16. แผ่นกันความร้อน	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
21. กระจุพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ปีกนก	☒		
23. ชั้นวางของในท้ายถัง	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
ระบบไฟภายนอก				4. ใช้ควิป	☒		
1. ไฟหน้า	☒			5. กระจุพวงมาลัย/แฮค	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก <u>ABS</u>	☒		
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				7. ครี	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				8. บั้ม	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			9. เพลากลาง / เพลาลับ	☒		
6. ไฟดย์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ปีกนก	☒		
7. ไฟสูง	☒			11. พวงมาลัย (สั้น / หน่วง / เสียง)	☒		
8. ไฟท้าย	☒			12. แผ่นใต้เครื่อง	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			13. ท่อไอเสีย	☒		
10. ไฟเบรก	☒			14. ท้องว่างเครื่อง	☒		
11. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			15. ท้องว่างเกียร์	☒		

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า

* ติดสติ๊กเกอร์ตัว




ข้างขวา



ด้านหลัง

สีตัวรถ : 12,000



ข้างซ้าย

		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	/		
	หน้า L ☐ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	/		
	หลัง R ☐ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	/		
	หลัง L ☐ แม็คดีม ☐ แม็คต่อ ☒ กระทะ / ขนาด 14 นิ้ว	/		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 23 ขนาด 205/70/15	/		
	หน้า L ยางปี 14 ขนาด 14	/		
	หลัง R ยางปี 14 ขนาด 14	/		
	หลัง L ยางปี 14 ขนาด 14	/		
ยางขอบกระดก	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
จั่วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี			
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี			
ผ้าครอบตุ้มล้อ	☒ มี ☒ ไม่มี			
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
เบ็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ซีคฝาท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี			
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	/		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี			