

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota 2008 ปี 2012 สี ฟ้า ทะเบียน 1 กท 2667 วันที่ 13 ก.ย 64

เลขไมล์ 181719

เลขตัวถัง MRO53HY9

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ ☒ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก

☒ กุญแจรีโมท ☐ 1 ดอก

☐ รีโมท ☐ ดอก



Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☒ มี ☐ ไม่มี



16 ข.ค 2565 (07/12/64)

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ไฟหน้า	☒			
2. Push Start	☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒			
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			
4. พวงมาลัย Multifunction	☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า	☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			
6. สัญญาณไฟ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. ไฟสูง	☒			
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒			
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒			
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒			
11. DVD	☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒			
13. USB	☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
14. Bluetooth	☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	800	☒		
15. Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก		☒		
16. SD Card	☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
17. แผ่น Navi	☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
19. โรบาร์	☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันพัก		☒		
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำฉีดกระจก		☒		
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒		
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่		☒		
23. กระดาษไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน		☒		
24. กระดาษมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์		☒		
25. กล้อง	☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor	☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒			
27. กระดาษพับอัตโนมัติ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒			
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☒			
ระบบไฟภายในรถ					4. ใช้อัป	☒			
1. ไฟในถัง	☒				5. กระบอกพวงมาลัย/แดด	☒			
2. ไฟหน้าปิด	☒				6. เบรก	☒			
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
ชื่อผู้จอง 6๑๕					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย					9. ยางหุ้มแบริ่ง				
สมโภชน์									



ด้านหน้า รถรุ่นหน้าแล้ว
ละเก๊ตจีน 1500

ข้างซ้าย



ด้านหลัง

ข้างขวา

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด.....15 นิ้ว	✓		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	185/60/15	✓		
	หน้า L	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	185/60/15	✓		
	หลัง R	☐ ยางปี.....19	ขนาด.....	185/60/15	✓		
	หลัง L	☒ ยางปี.....19	ขนาด.....	185/60/15	✓		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี		1300 600	✓		กระจกบังลม
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		
ใช้ผ้าท้าย	☐ มี	☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ไฟเบรกลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			✓		

ซ่อมล้อ 1500
 ซ่อมผ้าท้าย 2100