

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ COROLLA ALTIS สี เทา ทะเบียน 7 กข 1940 วันที่ 268065

เลขไมล์ 157236
 แผ่นป้าย ☒ มี ☐ ไม่มี
 เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี
 ภาษี ☒ ว่าง 2 ปี 6.5
☐ ไม่ว่าง



ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual
 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบบริด
☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แก๊ส ☐ ลงเล่น ☐ ไม่ลงเล่น
☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอกร
☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก
☐ รีโมท ☐ ดอกร
 Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ด้าน	ซ้าย	ขวา	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ด้าน	ซ้าย	ขวา	หมายเหตุ
1. เบาะ					1. ไฟในถัง				
2. Push Start ☐ มี ☐ ไม่มี					2. ไฟหน้าปิด				
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี					3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี				
4. Paddle shift ☐ มี ☐ ไม่มี					ระบบของไหลและห้องเครื่อง				
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี					1. น้ำมันเครื่อง <u>900</u>				
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี					2. น้ำมันเบรก				
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี					3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี					4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี					5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี					6. น้ำมันพื้				
11. SD Card ☐ มี ☐ ไม่มี					7. ที่บิดน้ำฝน				
12. แผ่น Navi ☐ มี ☐ ไม่มี					8. สภาพเครื่องยนต์				
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี					9. แบตเตอรี่ <u>1450</u>				
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี					10. สายพาน				
15. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี					11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์				
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี					12. อินเตอร์				
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี					13. เทอร์โบ				
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี					14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)				
19. กล้อง ☐ มี ☐ ไม่มี					15. สัญลักษณ์ไฟ				
20. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี					ระบบช่วงล่าง				
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี					1. ลูกปืนล้อ				
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี					2. ลูกหมากคันชัก				
ระบบไฟภายนอก					3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ				
1. ไฟหน้า					4. โช้คอัพ				
2. ไฟหรี่หน้า					5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค				
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี					6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก				
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี					7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
5. ไฟเลี้ยวหน้า					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
6. ไฟดอยไลท์ ☐ มี ☐ ไม่มี					9. ยางหุ้มหมอบ				
7. ไฟสูง					10. ครีษ				
8. ไฟท้าย					11. บั้มบั้น				
9. ไฟหรี่ท้าย					12. เพลากลาง				
10. ไฟเบรก					13. ปีกนก				
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี					14. พวงมาลัย (สั้น / หมุน / เสียง)				
12. ไฟเลี้ยวหลัง					<u>พริบ 2124 4500 812</u>				

หมายเหตุเพิ่มเติม

7/





ด้านหน้า

ข้างขวา

ทำสีทั้งคัน

12000



ด้านหลัง

ข้างซ้าย

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
	ด้าน	ด้าน	
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเคียม ☒ แม็คเคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	
	หน้า L ☐ แม็คเคียม ☒ แม็คเคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	
	หลัง R ☐ แม็คเคียม ☒ แม็คเคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	
	หลัง L ☐ แม็คเคียม ☒ แม็คเคแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว	/	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 21 ขนาด 205/55 R16	/	
	หน้า L ยางปี 21 ขนาด	/	
	หลัง R ยางปี 21 ขนาด	/	
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด	/	
ยางขอบกระจะ	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☐ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี		
แม็กซีไฮเนอว์	☐ มี ☐ ไม่มี	/	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	/	
ใช้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☐ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☐ ไม่มี		