

ใบตรวจสภาพรถ


รุ่นรถ ฟอร์ด เอโดส 2017 สี ดำ ทะเบียน ธย 8259 วันที่ 19/9/62
 เลขไมล์ 127066 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง MMSCV31500118769 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา 2 ดอก
 เลขเครื่อง K12B3208215 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด 31 ส.ค 62

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>6/4</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตรถ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยล์ไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. ไรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			

ระบบไฟภายในรถ			
1. ไฟในแก๊ง	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			



3. ยางกันฝนเพลลาขับ			
4. รอยร้าวใช้คอป			
5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
6. รอยร้าวน้ำมันเครื่อง			
7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหุ้มแบริ่ง			
10. เบรก			
11. เซ็คอัพ			

ชื่อผู้ตรวจ 196
 ชื่อผู้ส่งงาน



ด้านหน้า

ข้างซ้าย ถัดจากหน้าทับข้าง / มือซ้าย
สีเงินแดง, ฝาประตูมือขวา และ
ตัวล้อขับเคลื่อนด้าน L



ด้านหลัง

ข้างขวา

สี = 2500 , 1100 , 2000

			ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว		✓		
	หน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง ✓ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว		✓		
	หลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง ✓ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว		✓		
	หน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง ✓ กระทะ / ขนาด.....15.....นิ้ว		✓		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี.....17.....ขนาด.....185/65/15		✓		
	หน้า L ยางปี.....17.....ขนาด.....185/65/15		✓		
	หลัง R ยางปี.....17.....ขนาด.....185/65/15		✓		
	หลัง L ยางปี.....17.....ขนาด.....185/65/15		✓		
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
ตัวบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี				
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		✓		