

ใบตรวจรถก่อนส่งมอบ

รุ่นรถ... NAVARA 2.5 S ... สี สี ส้ม ทะเบียน 6662 ... ไม้ 52,900 วันที่ 9-10-67

	ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายนอก	ข้าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	การทำสี	/	/	/		33	บันไดเสริมข้าง	/	/	/	
2	พลาสติกคิ้วล้อ	/	/	/	<u>มีรอยขีดข่วน</u>	34	กันชนหลัง(เสริม)	/	-	-	
3	สเกิร์ต+สปอยเลอร์	/	/	/		35	โลโก้	/	/	/	
4	กระจกหน้า	/	/	/	<u>รอยขีดข่วน</u>	36	ป้ายทะเบียน	/	/	/	
5	โคมไฟหน้า	/	/	/	<u>ซ้ายขวา</u>	37	จุดเติมสี	/	/	/	<u>มีรอยขีดข่วน</u>
6	ขอบโคมไฟหน้า	/	/	/		38	ก๊วยกันสาดประตู	/	/	/	
7	โคมไฟตัดหมอก	-	/	-	<u>ไม่มี</u>	39	ขอบในกระบะ	/	/	/	
8	ขอบโคมไฟตัดหมอก	-	-	/			ห้องเครื่อง				
9	ไฟทัมทิมกันชนหน้า	-	-	-		1	น็อตในห้องเครื่อง	/	/	/	
10	เสาอากาศ	/	/	/		2	สนิมฐานเบต	/	/	/	
11	ขอบคิ้วยางหลังคา	/	/	/		3	สนิมขาเบต	/	/	/	
12	ยางขอบกระจกหน้า	/	/	/		4	ขั้วเบต	/	/	/	
13	กระจกหน้า	/	/	/	<u>รอยขีดข่วน</u>	5	แผ่นกันความร้อน	/	/	/	
14	แผงจิ้งหรีด	/	/	/		6	ได้ฝากระโปรง	/	/	/	
15	ปลายแผงจิ้งหรีด	/	/	/		7	น้ำหมอน้ำ	/	/	/	
16	ก้านปิดน้ำฝนหน้า	/	/	/		8	น้ำหม้อพักน้ำ	/	/	/	
17	ใบปิดน้ำฝนหน้า	/	/	/	<u>เปลี่ยนใหม่</u>	9	น้ำหม้อปิดน้ำฝน	/	/	/	
18	ยางรีดน้ำนอก	/	/	/	<u>ทดรองเปลี่ยนใหม่</u>	10	ขาซีด-น็อตซีดฝากระโปรง	/	/	/	
19	ขอบไฟหลังคา	/	/	/		11	น้ำมันเครื่อง	/	/	/	
20	กระจกประตู	/	/	/			ภายใน				
21	โคมไฟท้าย	/	/	/		1	เบาะหน้า	/	/	/	<u>ความใหม่</u>
22	ขอบโคมไฟท้าย	/	/	/		2	เบาะหลังหรือแคป	/	/	/	
23	ก้านปิดน้ำฝนหลัง	-	-	-		3	พรมพื้น+ยางปูพื้น	/	/	/	
24	ใบปิดน้ำฝนหลัง	-	-	-		4	เพดาน	/	/	/	<u>มีรอยขีดข่วน</u>
25	กระจกหลัง	/	/	/		5	สนิมน็อตเบาะ	/	/	/	<u>มีรอยขีดข่วน</u>
26	ไฟทัมทิมกันชนหลัง	-	-	-		6	ช่องแอร์	/	/	/	
27	ยางรถ	/	/	/	<u>มี 24</u>	7	พลาสติกแผงประตู	/	/	/	
28	ล้อแม็กซ์	/	/	/	<u>11แท่ง</u>	8	ช่องเก็บของ	/	/	/	
29	ฝาปิดที่เติมน้ำมัน	/	/	/		9	คอนโซลหน้า	/	/	/	
30	ฝาปิดคูลล์	/	/	/		10	คอนโซลกลาง	/	/	/	
31	ฝาถังน้ำมัน	/	/	/		11	ฟิล์ม	/	/	/	<u>มีรอยขีดข่วน</u>
32	แม็กกลายเนอร์	/	/	/		12	กล่องเก็บแว่น	-	-	-	

	ช่วงล่าง	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ		ภายใน	ช่าง	ตรวจ งาน	ฝ่าย ขาย	หมายเหตุ
1	กัทชี+แหวนบ	/	/	/		13	ช่องเก็บยางอะไหล่	/	/	/	แผนผัง
2	ท่อไอเสีย	/	/	/		14	มือจับในประตู 4 บาน	/	/	/	ทอป
3	คุมล้อ	/	/	/		15	มุมด้านในฝาท้าย ซ้าย	/	/	/	
4	น็อตล้อ	/	/	/		16	มุมด้านในฝาท้าย ขวา	/	/	/	
5	ยางอะไหล่	/	/	/		17	แผงท้าย	-	-	*	
6	พลาสติกได้กันชนหน้า	/	/	/		18	ยางวางกบ	/	/	/	
7	พลาสติกได้กันชนหลัง	-	-	-		19	ยางขอบประตู	/	/	/	
	ระบบไฟ						ระบบแอร์				
1	ไฟหน้า	/	/	/		1	ลมแอร์	/	/	/	
2	ไฟหลัง	/	/	/		2	ความเย็น	/	/	/	15 นอ
3	ไฟเลี้ยวหน้า	/	/	/		3	เสียงแอร์	/	/	/	
4	ไฟเลี้ยวกระจกมองข้าง	-	-	-		4	กลิ่น	/	/	/	
5	ไฟเลี้ยวแก้ม	/	/	/							
6	ไฟตัดหมอก	-	-	-	ฝาปิด						
7	ไฟเลี้ยวหลัง	/	/	/							
8	ไฟเบรก	/	/	/							
9	ไฟถอย	/	/	/							
10	ไฟส่องป้ายทะเบียน	/	/	/							
11	ไฟฉุกเฉิน	/	/	/							
12	กระจกมองข้าง	/	/	/							
13	กระจกประตู	/	/	/							
14	เครื่องเสียง	/	/	/							
15	แดร	/	/	/							
16	เรือนไมล์	/	/	/							

หมายเหตุ

ช่าง : 65

ผู้ตรวจ/QC :

ฝ่ายขาย :

วัน/เดือน/ปี : 9-10-67

วัน/เดือน/ปี : 9/10/67

วัน/เดือน/ปี : 9-10-67