

ใบตรวจสอบสภาพ


รุ่นรถ 1500 H.C สี ดำ ทะเบียน ฉฉ 5792 วันที่ 16/5/63
 เลขไมล์ 14253 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ญวณ ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ญวณรีโมท.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี
 ภาษี ☒ ชาด 26 พ.ย. 62 ☐ ไม่ชาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ			ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก			ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ					ทัว ดับ จาง 56 เพอ	1. ไฟหน้า					✓
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี						2. ไฟหรี่หน้า					
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)						3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี					
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี						4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี					
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี						5. ไฟเลี้ยวหน้า					
6. สวิตช์กระจกไฟ						6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี					
7. แอร์ (ความเย็น, คลื่น)						7. ไฟสูง					
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี						8. ไฟท้าย					
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี						9. ไฟหรี่ท้าย					
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี						10. ไฟเบรก					
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี					11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี						
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี					12. ไฟเลี้ยวหลัง						
13. USB ☐ มี ☐ ไม่มี					ระบบของเหลวและห้องเครื่อง						
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี					1. น้ำมันเครื่อง					✓	
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี					2. น้ำมันเบรก						
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี					3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)						
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี					4. น้ำมันเกียร์ (AT)						
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี					5. น้ำมันพวงมาลัย Power						
19. ไรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี					6. น้ำมันหม้อพัก						
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี					7. น้ำฉีดกระจก						
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี					8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่						
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี					9. แบตเตอรี่						
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี					10. สายพาน						
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี					11. สภาพเครื่องยนต์						
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี					ระบบช่วงล่าง						
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี					1. ลูกปืนล้อ						
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี					2. ลูกหมากคันชัก						
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี					3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ						
ระบบไฟภายในรถ					4. ใช้คัท						
1. ไฟในถัง					5. กระจกพวงมาลัย/แลค						
2. ไฟหน้าปิด					6. เบรก						
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี											


ชื่อผู้จอง

ชื่อผู้ขาย

สมโภชน์



ด้านหน้า 110cm



ข้างซ้าย



ด้านหลัง

เครื่องยนต์ 2+12 ลิตร 2400cc
 ฝาครอบ ฝาปิด
 ฝาครอบล้อ 100cm 100cm



ข้างขวา

2,500 1500mm = 500
 1,500 1500mm = 1500
 2,500 1500mm = 500
 2,500 1500mm = 3,000

	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ			
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว			
หน้า L ☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว			
หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว			
หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด 16 นิ้ว			
สภาพยาง			
หน้า R ☐ ยางปี 17 ขนาด 16			
หน้า L ☐ ยางปี..... ขนาด.....			
หลัง R ☐ ยางปี..... ขนาด.....			
หลัง L ☐ ยางปี..... ขนาด.....			
ยางขอบกระຈก	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		
ฝาครอบคูล็อ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี		
แม็กซีไดเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี		
กระຈกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
ใช้คฝ้าย	☒ มี ☐ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		
ไฟเบรคหลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี		