

ใบตรวจสภาพรถ

รุ่นรถ ซูzuki แอส 2017 สี ขาว ทะเบียน กท 67 วันที่ 23/5/62

เลขไมล์ 30455 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ญญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

เลขตัวถัง MMSVC31500142 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไสบริด ☒ ญญแจรีโมท.....ดอก

เลขเครื่อง K12BS2161A ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี


ภาษี ☐ ขาด..... ☐ ไม่ขาด.....

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		<u>ค้ำ R 1.6 โคม</u>
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟรีหน้า	☒		<u>ค้ำ 1.6 โคม</u>
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)	☒			3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			<u>ค้ำ</u>
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. ไฟท้าย	☒		
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒		
19. วิทยุ	☐ มี ☒ ไม่มี			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำมันพัด	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		<u>{ 66 บาท }</u>
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
26. Sensor ☐ มี ☐ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในถัง	☒			4. รอยรั่วใช้คอป			
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระจกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง			
				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			
				8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
				9. ยางหนุน			
				10. เบรก			
				11. ลูกอ๊ต			


ชื่อผู้ตรวจ 106

ชื่อผู้ตรวจ


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย ก็ชนหน้าด้าน L มีรอยด
งอสีเงิน 6666



ด้านหลัง ก็ชนท้ายมีรอย
สีดงอสีเงิน 6666



ข้างขวา มีรอย ขยี้ที่ แก้ว R กับมุม

ก็ชนหน้า มีรอยดงอสีเงิน 6666

๕ = 1000 บาท 2500

ฟรีค่า = 2500

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง	☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 17 ขนาด 185/65/15		☒		
	หน้า L	ยางปี 17 ขนาด 185/65/15		☒		
	หลัง R	ยางปี 17 ขนาด 185/65/15		☒		
	หลัง L	ยางปี 17 ขนาด 185/65/15		☒		
ยางขอบกระຈາ	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
ตัวบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี					
ยางขอบหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี	ไม่มีลม 6666 สีขาออก				* 12/10/2017
เครื่องปรับอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		
เบาะ	☒ มี ☐ ไม่มี			☒		