

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ ดอห์ตารัส 2010 สี เทา ทะเบียน ดอ 2420 วันที่ 5 มี.ค 65

เลขไมล์ 121499 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual ภูเขา ☒ ธรรมดา 1 ดอก
เลขตัวถัง MRHGM2620BP251882 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา 1 ดอก
เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท..... ดอก
แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี
เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี
ภาษี ☐ ชาติ ☒ ไม่ชาติ 15 ธ.ค 65



ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ดอห์ตารัส</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สัญญาณไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย <u>1500</u>	☒		เบตง L
9. วิทย์/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☐ มี ☒ ไม่มี				10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง <u>600</u>		☒	
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				6. น้ำมันหม้อพัก	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			7. น้ำฉีดกระจก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☐ ไม่มี				8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. แบตเตอรี่	☒		
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			11. สภาพเครื่องยนต์	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
26. Sensor ☒ มี ☐ ไม่มี				1. ลูกปืนล้อ	☒		
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ลูกหมากคันชัก	☒		
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☒		
ระบบไฟภายในรถ				4. โช๊คอัพ	☒		
1. ไฟในถัง	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒			6. เบรก			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)			

ชื่อผู้จอง ๒๓๖

ชื่อผู้ขาย



สมโภชน์

8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)			
9. ยางหุแทนบ			



ด้านหน้า กระจกหน้าแตก รัดห่วง
เบรค 666 พล 1500

ข้างซ้าย กระจกมองข้างซ้ายเบรค 666 พล +
ประตูหน้าซ้าย + คีย์พวงมาลัย +
คีย์รถเบรค 666 พล = 3200



ด้านหลัง กระจกหลังรูดห่วง
เบรค 666 พล + ฝาครอบปวงมาลัย
รวมเบรค 666 พล = 3000

ข้างขวา ประตูหน้าขวาเบรค 666 พล +
ประตูหลัง + คีย์พวงมาลัย รูดห่วง
เบรค 666 พล + ครอบปวงมาลัยเบรค 666 พล = 4000
คีย์เบรค 666 พล = 6000

สภาพล้อ				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
	หน้า R	แม็คเดิม	แม็คแต่ง			
	☒	☐	☐	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	
	หน้า L	☒	☐	แม็คแต่ง	✓	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หลัง R	☒	☐	แม็คแต่ง	✓	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
	หน้า R	☒	☐	แม็คแต่ง	✓	กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว
สภาพยาง	หน้า R	☐	ยางปี 18.7	ขนาด 185/60/15	✓	
	หน้า L	☐	ยางปี 19	ขนาด 185/60/15	✓	
	หลัง R	☐	ยางปี 19	ขนาด 185/60/15	✓	
	หลัง L	☐	ยางปี 19	ขนาด 185/60/15	✓	
ยางขอบกระจาก	☒	มี	☐	ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒	มี	☐	ไม่มี	✓	1300
คิ้วบังแดด	☒	มี	☐	ไม่มี	✓	พอด
ยางอะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒	มี	☐	ไม่มี		
แม่แรง	☒	มี	☐	ไม่มี		
ฝาครอบคัมล้อ	☐	มี	☐	ไม่มี		
ฝาครอบกระทะ	☐	มี	☐	ไม่มี		
แม็กซีไดเนอร์	☐	มี	☐	ไม่มี		
กระจกหน้า	☒	มี	☐	ไม่มี	✓	
ใช้คฝาท้าย	☐	มี	☐	ไม่มี		
เสาอากาศ	☒	มี	☐	ไม่มี	✓	
ไฟเบรกลังคา	☒	มี	☐	ไม่มี	✓	

ภาษี 7000 13700

ซ่อมไฟ 3200