

ใบตรวจสภาพรถสมโภชน์

วันที่ 10 03 2565

ทะเบียน 5กฉ 1223 กฉ

ยี่ห้อ-รุ่น TOYOTA Fortuner 2.4V 2016

สี 6ทท

เลขไมล์... 116,096

เลขตัวถัง...

เลขเครื่อง...

แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี... ☐ ขาด ☐ ไม่ขาด

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

ขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ กุญแจ...

☒ กุญแจรีโมท... 2

☐ รีโมทแต่ง...

ระบบไฟ

Day Light ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟหรี่หน้า ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟสูง ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟท้าย ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟเบรก ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟเลี้ยว ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟแต่ง ผ่าน ไม่ผ่าน

ไฟติดหมอก ผ่าน ไม่ผ่าน

ข้อมูลพื้นฐานสภาพรถ

กระจกหน้า ผ่าน ไม่ผ่าน 1.0T

กระจกหลัง ผ่าน ไม่ผ่าน

เบาะ... ผ่าน ไม่ผ่าน

แอร์ ผ่าน ไม่ผ่าน

เตร ผ่าน ไม่ผ่าน

เร็คพวงมาลัย ผ่าน ไม่ผ่าน

สัญลักษณ์ไฟ ผ่าน ไม่ผ่าน

สภาพเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน

น้ำมันเครื่อง ผ่าน ไม่ผ่าน 115,620

ท่อไอเสีย ผ่าน ไม่ผ่าน

เบต ผ่าน ไม่ผ่าน

สายพาน ผ่าน ไม่ผ่าน

ระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ต่างๆ

☒ พวงมาลัย Multifunction ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ Paddle shift ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ Airbag ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ วิทยุ/MP3 ผ่าน ไม่ผ่าน 160 SP

☒ CD/DVD ผ่าน ไม่ผ่าน MSG

☒ AUX ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ USB ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ Bluetooth ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ Navi... ผ่าน ไม่ผ่าน 160 SP

☒ กล้อง ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ เซ็นทรัลล็อก ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Sensor ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กระจกพับ Auto ผ่าน ไม่ผ่าน


☒ กระจกไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน

☒ กระจกมองข้างไฟฟ้า ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ Sunroof ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ ... ผ่าน ไม่ผ่าน

☐ ... ผ่าน ไม่ผ่าน




ด้านหน้า

ด้านหลัง

ด้านขวา

ด้านซ้าย



กระบอกน้ำ	=	1,800
เบาะ 100	=	2,200
ฟิล์ม	=	3,000
ฟิล์มสี รอบตัว	=	1,500

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
 ยางปี 200 เบอร์ 265/60 R 18

ล้อหน้า L แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
 ยางปี..... เบอร์...../.....R.....

ล้อหลัง R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
 ยางปี..... เบอร์...../.....R.....

ล้อหน้า R แม็คเดิม แม็คแต่ง กระทะ
 ยางปี..... เบอร์...../.....R.....

ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ผ่าน ไม่ผ่าน.....

ผ่าน ไม่ผ่าน.....

อุปกรณ์อื่นๆ

ฟิล์ม มี ไม่มี

คิ้วบังแดด มี ไม่มี

ยางอะไหล่ มี ไม่มี

ชุดเครื่องมือ มี ไม่มี

แม่แรง มี ไม่มี

ฝาครอบตุ้มล้อ มี ไม่มี

ฝาครอบกระทะ มี ไม่มี

แม่กไลน์เนอร์ มี ไม่มี

หมายเหตุอื่นๆ.....

ลงชื่อผู้ตรวจ.....