

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ FORD DOUBLE CAB 2.2 สี กรม ทะเบียน จฉ 9953 สอ ๒๓๕ วันที่ 6/6/67

เลขโมล 102019

แผ่นพลา ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาชี ☒ ชาติ 28 ธ.ค. 66

☐ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบรด์

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	/			1. ไฟในถัง	/		
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี		/		2. ไฟหน้าปิด	/		
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	/			3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		/	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี		/		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. น้ำมันเครื่อง		/	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. น้ำมันเบรก	/		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	/			3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	/		
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	/			4. น้ำมันเกียร์ (AT)	/		
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	/			5. น้ำมันพวงมาลัย Power	/		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		/		6. น้ำมันพื้ก	/		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี		/		7. ที่ปิดน้ำฝน	/		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี		/		8. สภาพเครื่องยนต์	/		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		/		9. แบตเตอรี่	/		
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	/			10. สายพาน	/		
15. Sunroof ☒ มี ☐ ไม่มี	/			11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	/		
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	/			12. จันเตอร์	/		
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			13. เทอร์โบ	/		
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	/			14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	/		
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี		/		15. สัตว์ลักษณะผิว	/		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี		/		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	/			1. ลูกปืนล้อ	/		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	/			2. ลูกหมากคันชัก	/		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	/		
1. ไฟหน้า	/			4. โช้คอัพ	/		
2. ไฟหรี่หน้า	/			5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	/		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	/			6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	/		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี		/		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	/		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	/			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	/		
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี		/		9. ยางหุ่หนบ	/		
7. ไฟสูง	/			10. ครีษ	/		
8. ไฟท้าย	/			11. บั้มบ้น	/		
9. ไฟหรี่ท้าย	/			12. เพลากลาง	/		
10. ไฟเบรก	/			13. ปีกนก	/		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี		/		14. พวงมาลัย (ส้น / หน่วง / เสียง)	/		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	/						


หมายเหตุเพิ่มเติม.....



ด้านหน้า




ข้างซ้าย 1. กระบังซ้าย (ใบเตย) (สี)



ด้านหลัง

ยาว 4 นิ้ว :

5,200



ข้างขวา 2. กระจก C ประตูขวา (ใบเตย) (สี)

3. ประตูหลังขวา (ใบเตย) (สี)

4. ประตูหน้าขวา (สี)

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	17	นิ้ว	
	หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	17	นิ้ว	
	หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	17	นิ้ว	
	หลัง L	☒ ดี	☐ ไม่ดี	กระแทก / ขนาด	17	นิ้ว	
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี	11	ขนาด	265/65R17		
	หน้า L	ยางปี	11	ขนาด	265/65R17		
	หลัง R	ยางปี	11	ขนาด	265/65R17		
	หลัง L	ยางปี	11	ขนาด	265/65R17		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี					
ตัวถังแดง	☒ มี	☐ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระดก	☐ มี	☒ ไม่มี					
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี					
ใช้คฝากาย	☐ มี	☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี					