


ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ TOYOTA Vigo cab 2.5 J สี เทา ทะเบียน นพ 5141 ยธ วันที่ 19/9/65
 เลขโมล 270542 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 ฝาปิดพลา ☒ มี ☐ ไม่มี เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบริด ☐ LPG ☐ NGV
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม
☒ ไม่ขาด 28 พ.ย. 65 ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด
 ทุบเจอ ☒ ธรรมดา 1 ดอก ☐ ทุบเจอริบ.....ดอก
☐ ริบ.....ดอก Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
* 1. เบาะ <u>หนังขาว ทน 9 แล</u>		☒		1. ไฟในถัง <u>ไม่ติด</u>		☒	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		2. ไฟหน้าปิด	☒		
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		3. ไฟแดง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		1. น้ำมันเครื่อง		☒	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี		☒	<u>ไม่รบกวนเสียง</u>	2. น้ำมันเบรก	☒		
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	-	-		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	-	-	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	-	-		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	-	-	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. น้ำหม้อพัก	☒		
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒		
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		8. สภาพเครื่องยนต์	☒		
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. แบตเตอรี่		☒	
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		10. สายพาน	☒		
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		* 11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์ <u>สิ้น</u>		☒	<u>3,000</u>
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			12. อินเตอร์	-	-	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี <u>ไม่ลง</u>	☒			13. เกอร์โบ			
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		* 14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น) <u>ไม่เย็น</u>		☒	<u>4,000</u>
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		15. สลักลักษณะไฟ	☒		
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		1. ลูกปืนล้อ	☒		
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก	☒		
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒		
1. ไฟหน้า	☒			4. โชคอัพ	☒		
2. ไฟหรี่หน้า	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แฮค	☒		
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒		
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒		
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒			8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒		
6. ไฟดยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		9. ยางหุ้มแบน	☒		
7. ไฟสูง	☒			10. ครีซ	☒		
8. ไฟท้าย	☒			11. บั้มบั้น	☒		
9. ไฟหรี่ท้าย	☒			12. เพลากลาง	☒		
10. ไฟเบรก	☒			13. ปีกนก	☒		
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	-	-		14. พวงมาลัย (สิ้น / หนอง / เสียง)	☒		
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒						


หมายเหตุเพิ่มเติม ไฟหน้าขวาแตก

ไฟท้ายขาดหลอด




ด้านหน้า 1. กระจังหน้า (สี)

2. กันชนหน้า (สี).




ข้างขวา 3. ฝากระโปรง (สี).

4. ขอบประตู/ฝาด้าน (สี).



ด้านหลัง



ข้างซ้าย 5. ฝาด้าน (เคาะ)(สี).

6. ฝากระโปรง (เคาะ)(สี).

สี 6 ชิ้น = 5,500 / รถ 4 คัน = 6,000

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☐ แม็คคิม ☐ แม็คคิง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หน้า L ☐ แม็คคิม ☐ แม็คคิง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง R ☐ แม็คคิม ☐ แม็คคิง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
	หลัง L ☐ แม็คคิม ☐ แม็คคิง ☒ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 15 ขนาด 205/70R15	☒	
	หน้า L ยางปี 15 ขนาด 99	☒	
	หลัง R ยางปี 15 ขนาด 99	☒	
	หลัง L ยางปี 21 ขนาด 99	☒	
ยางขอบกระด	☒ มี ☐ ไม่มี ข้างขวา ขยับ	☒	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี ข้างซ้าย ขาด.	☒	
คิ้วบังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
ฝาครอบกระทะ	☒ มี ☐ ไม่มี สันหลังขวา แตก.	☒	
แม็คซีไฮเดอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
กระดหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ใช้คฝากาย	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	