



ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ D-Max 4.0m Hi สี ทอง ทะเบียน กค-๕๑๙๓ วันที่ 10/10/๕3
 เลขไมล์ 121,212 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual ภูเขา ☐ ธรรมดา.....ดอก
 เลขตัวถัง..... เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด ☒ ภูเขา.....ดอก
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV ☐ รีโมท.....ดอก
 แผ่นเพลท ☐ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ชาติ..... ☒ ไม่ชาติ 30 ๕-๐ ๖ ๔

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ					1. ไฟหน้า				
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี					2. ไฟหน้า				
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)					3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี				
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี					4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี					5. ไฟเลี้ยวหน้า				
6. สัญญาณไฟ					6. ไฟเคยไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี				
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)					7. ไฟสูง				
8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี					8. ไฟท้าย				
9. จิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี					9. ไฟหรี่ท้าย				
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี					10. ไฟเบรก				
11. DVD ☒ มี ☐ ไม่มี					11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี				
12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี					12. ไฟเลี้ยวหลัง				
13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี									
14. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี					ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี					1. น้ำมันเครื่อง				
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี					2. น้ำมันเบรก				
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี					3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี					4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี					5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี					6. น้ำมันพัก				
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี					7. น้ำฉีดกระจก				
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี					8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่				
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี					9. แบตเตอรี่				
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี					10. สายพาน				
25. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี					11. สภาพเครื่องยนต์				
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี					ระบบช่วงล่าง				
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี					1. ลูกปืนล้อ				
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี					2. ลูกหมากคันชัก				
ระบบไฟภายในรถ					3. ยางกันฝุ่นเพลารับ				
1. ไฟในถัง					4. ี๊คอัพ				
2. ไฟหน้าปิด					5. กระบอกพวงมาลัย/แลค				
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☐ ไม่มี					6. เบรก				
ชื่อผู้จอง					7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
ชื่อผู้ขาย					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
					9. ยางหุ้มแชน				
					10. ห่อ 10150				
					ตัว				



สมโภชน์



ด้านหน้า

ข้างซ้าย

* 1.0 R ใช้สีเทา 1 คัน 1 คัน
* 1.0 R ใช้สีเทา 1 คัน 1 คัน



ด้านหลัง

ข้างขวา

* 1.0 R ใช้สีเทา 1 คัน 1 คัน

1/012 2,500 2,000

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	ผ่าน		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	ผ่าน		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	ผ่าน		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	กระทะ / ขนาด 17 นิ้ว	ผ่าน		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี 19 ขนาด 18			ผ่าน		
	หน้า L	ยางปี..... ขนาด.....			ผ่าน		
	หลัง R	ยางปี..... ขนาด.....			ผ่าน		
	หลัง L	ยางปี..... ขนาด.....			ผ่าน		
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี					
พีสัม	☒ มี	☐ ไม่มี					
คว้านักแคค	☒ มี	☐ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี					
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี					
ผ้าครอบคัมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ผ้าครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี					
แม็กซ์ไคเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี					
ใช้ผ้าห้าย	☒ มี	☐ ไม่มี					
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ไฟเบรกลั้งคา	☒ มี	☐ ไม่มี					