

รุ่น/สี

รุ่น NAVAHA

เลขโมล 40185

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ยาง.....

☒ ไม่ยาง.....

ใบตรวจสภาพ

สี ต้ม

ทะเบียน พง 2369

วันที่ 20/01/68

ระบบเกียร์

☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง

☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไซบรีด

☒ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส

☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

ถูกใจ

☒ ธรรมดา.....ดวก

☒ ถูกใจเรียมท.....ดวก

☒ เรียมท.....ดวก


Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	2 ไฟในถัง
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifuntion ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	เปลี่ยน 900
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำหม้อพัก	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบตเตอรี่	☒	☐	เปลี่ยน 2200
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อค้ว	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
3. ไฟสปอตรัลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	พลาตีกดอง → 1,800	7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดยัลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุ้มแบน	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บั้มบั้น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปักนุก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		14. พวงมาลัย (สั่น / หม่น / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					

หมายเหตุเพิ่มเติม


* ตีเปลี่ยนหม้อข้างในแก๊สด้านขวา หนักกดทะลุ สีในรู = 800




ด้านหน้า



ข้างขวา



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

* งบประมาณที่ดิน = ราคา 12,000 บาท ช่างเล็ก

	ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคัสเต็ม ☐ แม็คคัสเต้ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	ทาลิส
	หน้า L ☒ แม็คคัสเต็ม ☐ แม็คคัสเต้ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	ทาลิส
	หลัง R ☒ แม็คคัสเต็ม ☐ แม็คคัสเต้ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	ทาลิส
	หลัง R ☒ แม็คคัสเต็ม ☐ แม็คคัสเต้ง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	✓	ทาลิส
สภาพยาง	หน้า R ยางบี.19 ขนาด 195R15C 215/40R15C	✓	เปลี่ยน
	หน้า L ยางบี.19 ขนาด 195R15C 215/40R15C	✓	เปลี่ยน
	หลัง R ยางบี.19 ขนาด 195R15C 215/40R15C	✓	เปลี่ยน
	หลัง L ยางบี.19 ขนาด 195R15C 215/40R15C	✓	เปลี่ยน
ยางขอบกระจะ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี	✓	
แม็กซีไลเนอร์	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		
ใช้ค้ำท้าย	☐ มี ☒ ไม่มี		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	
ไฟเบรกล้างคา	☒ มี ☐ ไม่มี	✓	