

ใบตรวจสอบสภาพรถ

รุ่นรถ Toyota 2008 ปี 2013 สีเทา ทะเบียน 2-กร-9969 วันที่ 29/11/69

เลขไมล์ 106,562 ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เลขตัวถัง MR9B79F360105 เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไฮบริด

เลขเครื่อง 1N2Y894640 ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

ภาษี ☒ ชำ 15 พ.ย. 69 ☐ ไม่ชำ

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ

ผ่าน ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

1. เบาะ

2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี

3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)

4. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี

5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี

6. สวิตช์กระจกไฟ

7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)

8. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี

9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี

10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี

11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี

12. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี

13. USB ☒ มี ☐ ไม่มี

14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี

15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี

16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี

17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี

18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี

19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี

20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี

21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี

22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี

23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี

24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี

25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี

26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี

27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี

28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี

ระบบไฟภายนอก

ผ่าน ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

1. ไฟหน้า

2. ไฟหรี่หน้า

3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี

4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี

5. ไฟเลี้ยวหน้า

6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี

7. ไฟสูง

8. ไฟท้าย

9. ไฟหรี่ท้าย

10. ไฟเบรก

11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี

12. ไฟเลี้ยวหลัง

13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบของเหลวและห้องเครื่อง

ผ่าน ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

1. น้ำมันเครื่อง

2. น้ำมันเบรก

3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)

4. น้ำมันเกียร์ (AT)

5. น้ำมันพวงมาลัย Power

6. น้ำหม้อพัก

7. น้ำฉีดกระจก

8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่

9. แบตเตอรี่

10. สายพาน

11. สภาพเครื่องยนต์

ระบบช่วงล่าง

ผ่าน ไม่ผ่าน

หมายเหตุ

1. ลูกปืนล้อ

2. ลูกหมากคันชัก

3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ

4. รอยรั่วโช๊คอัพ

5. กระบอกพวงมาลัย/แลค

6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง

7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)

8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)

9. ยางหุ้มแหนบ

10. เบรก

11. โช๊คอัพ


ชื่อผู้ตรวจ

ชื่อผู้ส่งงาน

สมโภชน์



ด้านหน้า




ข้างซ้าย



ด้านหลัง

สี 66 มรกต



ข้างขวา

สี 66 มรกต

สี 66 มรกต

ปี 4000 1000 : 2,000

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....1.5 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....1.5 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....1.5 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☒ แม็คเดิม	☐ แม็คแต่ง	☐ กระทะ / ขนาด.....1.5 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....18	ขนาด.....	185/60/15	☒		
	หน้า L	ยางปี.....18	ขนาด.....	185/60/15	☒		
	หลัง R	ยางปี.....18	ขนาด.....	185/60/15	☒		
	หลัง L	ยางปี.....18	ขนาด.....	185/60/15	☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		