

ใบตรวจสอบสภาพรถ



รุ่นรถ ดีเซล 1.6 ลิตร สี เทา ทะเบียน บข 4795 วันที่ 20/5/62
 เลขไมล์ 368102 ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual
 เลขตัวถัง MP1TFR86HAT207028 เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด
 เลขเครื่อง..... ☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV
 แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี แก๊ส ☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี
 เลขตรงกัน ☐ ตรง ☐ ไม่ตรง ☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD
 เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี ☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว) ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี
 ภาษี ☐ ขาด..... ☒ ไม่ขาด..... พ.ย 2562

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ <u>ผ้า-67ปีครึ่ง</u>	☒			1. ไฟหน้า	☒		<u>6ดวง LR</u>
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี				2. ไฟหรี่หน้า	☒		<u>L ไฟตัด</u>
3. พวงมาลัย (ความสั่น, ความหน่วง, เสียง)				3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
4. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี				4. ไฟตัดหมอกหน้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
5. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี				5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒		
6. สวิตช์กะพริบไฟ	☒			6. ไฟเคยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี			
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)	☒			7. ไฟสูง	☒		
8. Airbag ☐ มี ☒ ไม่มี				8. ไฟท้าย	☒		<u>L 6 ดวง</u>
9. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			9. ไฟหรี่ท้าย	☒		
10. CD ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. ไฟเบรก	☒		
11. DVD ☐ มี ☒ ไม่มี				11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี			
12. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี				12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒		
13. USB ☐ มี ☒ ไม่มี				13. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี			
14. Bluetooth ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
15. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				1. น้ำมันเครื่อง		☒	
16. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี				2. น้ำมันเบรก	☒		
17. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี				3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)			
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				4. น้ำมันเกียร์ (AT)			
19. โรบาร์ ☐ มี ☒ ไม่มี				5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒		
20. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			6. น้ำหม้อพัก	☒		
21. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี				7. น้ำฉีดกระจก	☒		
22. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	
23. กระจกไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒		<u>R ใต้ถังได้</u>	9. แบตเตอรี่	☒		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			10. สายพาน	☒		
25. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี				11. สภาพเครื่องยนต์	☒		<u>ดี หัวฉีดหัวฉีด</u>
26. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี				ระบบช่วงล่าง			
27. กระจกพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			1. ลูกปืนล้อ			
28. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒			2. ลูกหมากคันชัก			
ระบบไฟภายในรถ				3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ			
1. ไฟในแก๊ง	☒			4. รอยรั่วใช้คัท	☒		
2. ไฟหน้าปิด	☒			5. กระบอกพวงมาลัย/แลค			
3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี				6. รอยรั่วน้ำมันเครื่อง	☒		<u>ใส่สแตน รันได้น</u>

ชื่อผู้ตรวจ บจก
 ชื่อผู้ส่งงาน



สมโภชน์

12. 138 อานต๋อ ใต้ ล้อ



ด้านหน้า คันชนหน้ามีถุงลมนิรภัย
รุ่นปี 66 67 68 และ 69
และกระจกมองข้างหน้าแบบ
พับได้รุ่น 66 และ 67

ข้างซ้าย ตัวล้อหน้าเป็นยางบริดจสโตน
เป็นแบบ 15 นิ้ว 60 มม. สเปก 66 และ 67
สเปก 68 และ 69 ก็ใช้ยางรุ่นเดียวกัน
กับกระบอก



ด้านหลัง ตัวถังเป็น
66 67 68 และ 69
สีเงินทาสีใหม่
สีเงินทาสีใหม่

ข้างขวา ตัวล้อหลัง R เป็นแบบ
บริดจสโตนรุ่น R สีเงิน
สเปก 66 และ 67 ก็ใช้ยางรุ่น R

ราคา 10,000 บาท
ค่าขนส่ง 7,000 บาท ค่าภาษี 1,500 บาท ค่าประกัน 4,000 บาท
(รวมค่าขนส่ง + ค่าภาษี + ค่าประกัน)

	ด้าน	ไม	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว 16	☒	ไม่มีสภาพ
	หน้า L ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว 16	☒	
	หลัง R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว 16	☒	
	หน้า R ☒ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☐ กระทะ / ขนาด..... นิ้ว 16	☒	
สภาพยาง	หน้า R ยางปี..... 18 ขนาด..... 245/70/16	☒	ไม่มีสภาพ
	หน้า L ยางปี..... 18 ขนาด..... 245/70/16	☒	
	หลัง R ยางปี..... 17 ขนาด..... 245/70/16	☒	
	หลัง L ยางปี..... 17 ขนาด..... 245/70/16	☒	
ยางขอบกระบอก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	ตัวถัง L ตัดลง
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	ไม่มีสภาพ
ตัวถังแตก	☐ มี ☒ ไม่มี		
ยางอะไหล่	☐ มี ☒ ไม่มี		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	
แม่แรง	☐ มี ☒ ไม่มี		