

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่น Toyota Revo

สี ขาว

ทะเบียน นบ 2636

วันที่ 11 / 8.ค. / 2567

เลขโมล 61440

แผ่นพลาสติก ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☒ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ว่าง.....

☐ ไม่ว่าง.....

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☒ กุญแจรีโมท.....ดอก

☐ รีโมท.....ดอก


Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี

ประกันภัย ☐ มี..... ☒ ไม่มี


ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบวงจรหลอดและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง <u>เปลี่ยน 900</u>	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันพัด	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. ทึบฉีดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		8. สภาพเครื่องยนต์ <u>เปลี่ยน 2260</u>	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		11. ยางแท่นเครื่อง / แท่นเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระจกไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		13. เกอร์โบ	☒	☐	
18. กระจกข้างปรับไฟฟ้า ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		15. สัญลัษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง			
21. กระจกพับอัตโนมัติ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้อั้วพ	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
3. ไฟสปรอตไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดัยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		9. ยางหูลหนบ	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครีษ	☒	☐	
8. ไฟท้าย	☒	☐		11. บั้มบ้น	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปักนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		14. พวงมาลัย (สัน / หน่วง / เสียง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					

หมายเหตุเพิ่มเติม.....

ตัวถัง 600




ด้านหน้า




ข้างขวา

พิกัด / จัดกอง



ด้านหลัง



ข้างซ้าย

				ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☒ ดี	☐ ไม่ดี	/	/	
	หน้า L	☒ ดี	☐ ไม่ดี			
	หลัง R	☒ ดี	☐ ไม่ดี			
	หลัง L	☒ ดี	☐ ไม่ดี			
สภาพยาง	หน้า R	ยางปี.....	ขนาด.....	/	/	เปลี่ยนยาง A 6ตัน 8000
	หน้า L	ยางปี.....	ขนาด.....			
	หลัง R	ยางปี.....	ขนาด.....			
	หลัง L	ยางปี.....	ขนาด.....			
ยางขอบกระทะ	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/		
คิ้วบังแดด	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/		
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/		
ฝาครอบดุมล้อ	☐ มี	☒ ไม่มี	/	/		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี	☒ ไม่มี	/	/		
เบ็กซีไลเนอร์	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/		
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/		
ใช้คฝากาย	☐ มี	☒ ไม่มี	/	/		
เสาอากาศ	☒ มี	☐ ไม่มี	/	/		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี	☒ ไม่มี	/	/		