

ใบตรวจสอบสภาพ

รุ่นรถ Yaris 1.2 @

สี เทา

ทะเบียน 101 3698516

วันที่ 7/8/66

เลขไมล์ 02791

แผ่นเฝ้า ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ว่าง.....

☒ ไม่ว่าง 30/12/66

ระบบเกียร์ ☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง ☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☐ ไบโบริด

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

แก๊ส ☐ ลงเล่ม ☐ ไม่ลงเล่ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน ☐ เคยติดแก๊สตลอด

กุญแจ ☐ ธรรมดา.....ดอก

☐ กุญแจรีโมท.....ดอก


☒ รีโมท.....1ดอก

Bookservice ☒ มี ☐ ไม่มี


ประกันภัย ☐ มี..... ☐ ไม่มี

ข้อมูลสภาพภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟฟ้าภายในรถ	ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	☒	☐		1. ไฟในถัง	☒	☐	
2. Push Start ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหน้าปิด	☒	☐	
3. พวงมาลัย Multifunction ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ไฟแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒	
4. Paddle shift ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง			
5. Airbag ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐	
6. วิทยุ/MP3 ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	กดไม่ได้อาจต้องเปลี่ยน	2. น้ำมันเบรก	☒	☐	
7. AUX ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)	☒	☐	
8. USB ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)	☒	☐	
9. Bluetooth ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power	☒	☐	
10. Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		6. น้ำมันพื้	☒	☐	
11. SD Card ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		7. ที่ปิดน้ำฝน	☒	☐	
12. แผ่น Navi ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		8. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐	
13. ลำโพงเสริมหรือแต่ง ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. แบริดอร์รี่	☒	☐	
14. เซ็นทรัลล็อก ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐	
15. Sunroof ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		11. ยางแทนเครื่อง / แทนเกียร์	☒	☐	
16. ที่บังแดด ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. อินเตอร์	☒	☐	
17. กระงะไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		13. เทอร์โบ	☒	☐	
18. กระงะข้างปรับไฟฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		14. แอร์ (ความเย็น / กลิ่น)	☒	☐	
19. กล้อง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		15. สัญลักษณ์ไฟ	☒	☐	
20. Sensor ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		ระบบช่วงล่าง			
21. กระงะพับอัตโนมัติ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐	
22. แตร ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐	
ระบบไฟภายนอก				3. ยางกันฝุ่นเพลาลับ	☒	☐	
1. ไฟหน้า	☒	☐		4. ใช้คัท	☒	☐	
2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แอล	☒	☐	
3. ไฟสปอร์ตไลท์ ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐	ไฟติด. 1 ดวง	6. เบรก / ผ้าเบรก / จานเบรก	☒	☐	
4. ไฟแต่ง ☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)	☒	☐	
5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)	☒	☐	
6. ไฟดะยไลท์ ☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☒		9. ยางหุ้มแพน	☒	☐	
7. ไฟสูง	☒	☐		10. ครี	☒	☐	
8. ไฟท้าย <u>ซ้าย/ขวา</u>	☒	☐		11. ปัมป์	☒	☐	
9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		12. เพลากลาง	☒	☐	
10. ไฟเบรก	☒	☐		13. ปักนก	☒	☐	
11. ไฟตัดหมอกหลัง ☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		14. พวงมาลัย (สัน / หนอง / เสี่ยง)	☒	☐	
12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐					

หมายเหตุเพิ่มเติม.....




ด้านหน้า



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา

๑๖ A 154 ๓

		ด้าน	ไม่	หมายเหตุ
		ด้าน	ด้าน	
สภาพล้อ	หน้า R ☒ แม็คคิติม ☐ แม็คคิตัง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หน้า L ☒ แม็คคิติม ☐ แม็คคิตัง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หลัง R ☒ แม็คคิติม ☐ แม็คคิตัง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
	หลัง L ☒ แม็คคิติม ☐ แม็คคิตัง ☐ กระทะ / ขนาด 15 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R ยางปี 14 ขนาด 185/60R15		☒	
	หน้า L ยางปี 14 ขนาด 99		☒	
	หลัง R ยางปี 14 ขนาด 99		☒	
	หลัง L ยางปี 14 ขนาด 91		☒	
ยางขอบกระจุ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☒ ไม่มี			
ยางอะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☒ ไม่มี			
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี ☒ ไม่มี			
กระจกหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ใช้คฝาท้าย	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		
ไฟเบรกลังคา	☒ มี ☐ ไม่มี	☒		