

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ HiLux REVO

สี ฟ้า ทะเบียน 2 พง 5446 วันที่ 13.ก.ค.65

เลขไมล์ 101370

ระบบเกียร์ ☐ Auto ☒ Manual

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก

เลขตัวถัง

เชื้อเพลิง ☐ เบนซิน ☒ ดีเซล ☐ ไฮบริด

☒ กุญแจรีโมท 1 ดอก

เลขเครื่อง

☐ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ รีโมท ดอก

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

แก๊ส

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

Bookservice ☐ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

ระบบขับเคลื่อน ☐ 2WD ☐ 4WD


เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)


ประกันภัย ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☒ ขาด 4 พ.ค. 64 ☐ ไม่ขาด


ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	<u>สีฟ้า 1 เบาะ 400</u>	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐		
2. Push Start	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		
3. พวงมาลัย (ความดัน, ความหน่วง, เสียง)		☒	☐		3. ไฟสปรอตไลท์	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
4. พวงมาลัย Multifunction	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		4. ไฟแต่ง	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
5. Paddle shift	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		5. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		
6. สัญกรณ์ไฟ		☒	☐		6. ไฟเคยไลท์	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒	☐		7. ไฟสูง	☒	☐		
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. ไฟท้าย	☒	☐		
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. ไฟหรี่ท้าย	☒	☐		
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. ไฟเบรก	☒	☐		
11. DVD	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐	
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		12. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
14. Bluetooth	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	<u>900</u>	☒	☐	
15. Navi	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. น้ำมันเบรก		☒	☐	
16. SD Card	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)		☐	☐	
17. แผ่น Navi	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)		☐	☐	
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power		☐	☐	
19. โรบาร์	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		6. น้ำมันพอก		☒	☐	
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำฉีดกระจก		☒	☐	
21. Sunroof	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่		☒	☐	
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	<u>เปลี่ยนแบตเตอรี่</u>	☒	☐	<u>1900</u>
23. กระฉกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน		☒	☐	
24. กระฉกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. สภาพเครื่องยนต์		☒	☐	
25. กล้อง	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		ระบบช่วงล่าง				
26. Sensor	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		1. ลูกปืนล้อ		☒	☐	
27. กระฉกพับอัตโนมัติ	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		2. ลูกหมากคันชัก		☒	☐	
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ		☒	☐	
ระบบไฟภายในรถ					4. ใช้คอป		☒	☐	
1. ไฟในถัง		☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แลค		☒	☐	
2. ไฟหน้าปิด		☒	☐		6. เบรก		☒	☐	
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☐ ไม่มี	☐	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)		☐	☐	
ชื่อผู้จอง					8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)		☐	☐	
ชื่อผู้ขาย					9. ยางหนุน		☐	☐	
สมโภชน์							☐	☐	




ด้านหน้า กันชนหน้า/ปี 1300



ข้างซ้าย



ด้านหลัง



ข้างขวา ห้องงพปต ขางพ 1500

			ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด <u>15</u> นิ้ว	☒		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด <u>15</u> นิ้ว	☒		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด <u>15</u> นิ้ว	☒		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม ☐ แม็คแต่ง ☒ กระทะ / ขนาด <u>15</u> นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	☒ ยางปี <u>๕๐</u> ขนาด <u>205/70R15</u>	☒		
	หน้า L	☐ ยางปี <u>๕๐</u> ขนาด <u>205/70R15</u>	☒		
	หลัง R	☒ ยางปี <u>๕๐</u> ขนาด <u>205/70R15</u>	☒		
	หลัง L	☒ ยางปี <u>๕๐</u> ขนาด <u>205/70R15</u>	☒		
ยางขอบกระฉาก	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ฟิล์ม	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี ☐ ไม่มี				
ยางอะไหล่	☒ มี ☒ ไม่มี		☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
แม่แรง	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ฝาครอบคัมล้อ	☐ มี ☐ ไม่มี				
ฝาครอบกระทะ	☐ มี ☐ ไม่มี				
แม็กซีไดเนอร์	☐ มี ☐ ไม่มี				
กระฉากหน้า	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ใช้คฝาท้าย	☐ มี ☐ ไม่มี				
เสาอากาศ	☒ มี ☐ ไม่มี		☒		
ไฟเบรกหลังคา	☐ มี ☐ ไม่มี				