

ใบรายการซ่อมบำรุง สมโภชน์กรู๊ป

วันที่ 01 02 2567

ทะเบียน ทอ 621 ฅพบุรี		ยี่ห้อ-รุ่น SUZUKI ELTGA		หมายเหตุ	
ประเภทการซ่อมบำรุง: ☒ ซ่อมบำรุงภายใน ☐ รถจอด ☐ ระยะเวลา ☐ ชำระเอง					
นัดลูกค้า เวลา		กำหนดเสร็จ เวลา		เสร็จจริง เวลา	
แผนกเครื่อง/ช่วงล่าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 4 8 2 5 9 3 6 10					
แผนกเคาะ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 5 9 2 6 10 3 7 11 4 8 12					
แผนกสี ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา สีที่ลิตร ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 กั้นมันหน้า 5 9 2 ประคองหลังขวา (สองชุดก่อน) 6 10 3 7 11 4 8 12					
แผนกประกอบ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 1 3 5 2 4 6					
แผนกขัด ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน ตรวจแล้ว เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 12.2.67 1 กั้นรอย 2 3					
แผนกล้าง ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 20.2.67 เวลาเริ่มทำ เวลาหยุดทำ เวลาจบงาน 15.00 1 ถาดหน้า + ถาดหลัง 3 ล้างเตโช, ไฟม, ล้าง 5 2 รื้อซักผ้าที่มีหมวกติด, ฟองน้ำซัก 4 ตรวจแล้ว (P)					
อื่นๆ ระดับงาน หน้า / กลาง / เบา ช่าง ประเมิน 1 2 3					

ผู้ส่งงาน

ผู้อนุมัติ ✓ 12.