

ใบตรวจสภาพ

รุ่นรถ Toyota Camry ปี 17 สี 6เทา ทะเบียน 6 กท 2923 วันที่ 7 พ.ค 64

เลขไมล์ 118196

เลขตัวถัง MR053K500402

เลขเครื่อง

แผ่นเพลท ☒ มี ☐ ไม่มี

เลขตรงกัน ☒ ตรง ☐ ไม่ตรง

เลขคาน ☐ มี ☐ ไม่มี

ภาษี ☐ ชาติ ☒ ไม่ชาติ

ระบบเกียร์

☒ Auto ☐ Manual

เชื้อเพลิง

☒ เบนซิน ☐ ดีเซล ☒ ไฮบริด

☒ ไฟฟ้า ☐ LPG ☐ NGV

☐ ลงเล็ม ☐ ไม่ลงเล็ม

☐ โรงงาน ☐ ไม่โรงงาน

☐ เคยติดแก๊สถอด(ออกแล้ว)

กุญแจ ☐ ธรรมดา ☐ ดอก

☒ กุญแจรีโมท ☐ ดอก

☐ รีโมท ☐ ดอก

Bookservice ☐ มี ☒ ไม่มี

ระบบขับเคลื่อน ☒ 2WD ☐ 4WD

ประกันภัย ☐ มี ☒ ไม่มี


7. ก.ย 2565

ข้อมูลสภาพภายในรถ		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ	ระบบไฟภายนอก		ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
1. เบาะ	ครบ	☒	☐		1. ไฟหน้า	☒	☐		
2. Push Start	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ไฟหรี่หน้า	☒	☐		
3. พวงมาลัย (ความสั้น, ความหน่วง, เสียง)		☒	☐		3. ไฟเลี้ยวหน้า	☒	☐		
4. พวงมาลัย Multifunction	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. ไฟตัดหมอกหน้า	☒	☐		
5. Paddle shift	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		5. ไฟเบรก	☒	☐		
6. สัญญาณไฟ		☒	☐		6. ไฟตัดหมอกหลัง	☐ มี ☒ ไม่มี	☐	☐	
7. แอร์ (ความเย็น, กลิ่น)		☒	☐		7. ไฟเลี้ยวหลัง	☒	☐		
8. Airbag	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบของเหลวและห้องเครื่อง				
9. วิทยุ/MP3	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		1. น้ำมันเครื่อง	☒	☐		
10. CD	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. น้ำมันเบรก	☒	☐		
11. DVD	☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. น้ำมันเฟืองท้าย (AT)				
12. AUX	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. น้ำมันเกียร์ (AT)				
13. USB	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. น้ำมันพวงมาลัย Power				
14. Bluetooth	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. น้ำมันหม้อพัก	☒	☐		
15. Navi	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำฉีดกระจก	☒	☐		
16. SD Card	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำกลั่นแบตเตอรี่	☒	☐		
17. แผ่น Navi	☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		9. แบตเตอรี่	☒	☐		
18. ลำโพงเสริมหรือแต่ง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		10. สายพาน	☒	☐		
19. โรบาร์	☐ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		11. สภาพเครื่องยนต์	☒	☐		
20. เซ็นทรัลล็อก	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		ระบบช่วงล่าง				
21. Sunroof	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐		1. ลูกปืนล้อ	☒	☐		
22. ที่บังแดด	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		2. ลูกหมากคันชัก	☒	☐		
23. กระจกไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		3. ยางกันฝุ่นเพลาชับ	☒	☐		
24. กระจกมองข้างปรับไฟฟ้า	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		4. โช้คอัพ	☒	☐		
25. กล้อง	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		5. กระบอกพวงมาลัย/แดด	☒	☐		
26. Sensor	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		6. เบรก				
27. กระจกพับอัตโนมัติ	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		7. น้ำมันเกียร์ (AT) (MT)				
28. แตร	☒ มี ☐ ไม่มี	☒	☐		8. น้ำมันเฟืองท้าย (AT) (MT)				
ระบบไฟภายในรถ					9. ยางหุ้มแบริด				
1. ไฟในถัง		☒	☐						
2. ไฟหน้าปิด		☒	☐						
3. ไฟแต่ง	☐ มี ☒ ไม่มี	☒	☐						


ชื่อผู้จอง 6๓๘

ชื่อผู้ขาย


สมโภชน์




ด้านหน้า



ข้างซ้าย มีรอยขีดข่วนประตูด้าน L สีฟ้า รอยขีดข่วน 6 นิ้ว 6 มม 1000



ด้านหลัง



ข้างขวา :

					ผ่าน	ไม่ผ่าน	หมายเหตุ
สภาพล้อ	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระตะ / ขนาด..... 17 นิ้ว	☒		
	หน้า L	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระตะ / ขนาด..... 17 นิ้ว	☒		
	หลัง R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระตะ / ขนาด..... 17 นิ้ว	☒		
	หน้า R	☐ แม็คเดิม	☒ แม็คแต่ง	กระตะ / ขนาด..... 17 นิ้ว	☒		
สภาพยาง	หน้า R	☐ ยางปี..... 19	ขนาด..... 215/55/17		☒		
	หน้า L	☐ ยางปี..... 19	ขนาด..... 215/55/17		☒		
	หลัง R	☐ ยางปี..... 19	ขนาด..... 215/55/17		☒		
	หลัง L	☐ ยางปี..... 19	ขนาด..... 215/55/17		☒		
ยางขอบกระดก	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฟิล์ม	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
คิ้วบังแดด	☐ มี	☒ ไม่มี					
ยางอะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
เครื่องมืออะไหล่	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
แม่แรง	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ฝาครอบดุมล้อ	☒ มี	☐ ไม่มี					
ฝาครอบกระตะ	☐ มี	☐ ไม่มี					
แม็กซีไลเนอร์	☐ มี	☐ ไม่มี					
กระจกหน้า	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		
ใช้ผ้าห้าย	☒ มี	☒ ไม่มี					
เสาอากาศ	☐ มี	☐ ไม่มี					
ไฟเบรกหลังคา	☒ มี	☐ ไม่มี			☒		

ล้อ 1000

สีฟ้า รอยขีดข่วน 6 นิ้ว 6 มม 1000

รวม 1800